SOKKIA

Serie10K

SET210K
SET310K
SET510K
SET610K

Estación Total Electrónica

Documento descargado de www.kellytabranao.cl

Producto LED de Clase 1

MANUAL DEL OPERADOR

Documento descargado de
www.kollnerlabrana.cl



JSIMA

Ésta es la marca de la Asociación de fabricantes de instrumentos topográficos de Japón.

SOKKIA

Serie10K

SET210K
SET310K
SET510K
SET610K

Estación Total Electrónica

Documento descargado de
www.klinerlabrana.cl

Producto LED de Clase 1

MANUAL DEL OPERADOR

- Le agradecemos que haya seleccionado el SET210K/SET310K/ SET510K/SET610K.
- Antes de utilizar este instrumento, lea detenidamente este manual del operador.
- Compruebe que el equipo está completo.
  ☞"27.1 Equipo estándar"
- El SET dispone de una función para volcar los datos grabados en el SET a un ordenador conectado. También puede realizar las operaciones de los comandos desde el ordenador conectado. Para más detalles, consulte los manuales "Interfacing with the SOKKIA SDR Electronic Field Book" (Conexión con la libreta electrónica de campo SDR de SOKKIA) y "Command Explanations" (Explicación de los comandos) y pregunte a su representante de Sokkia.
- Las especificaciones y el aspecto general del instrumento pueden modificarse en cualquier momento y pueden diferir de las mostradas en los folletos y en este manual.
- Algunos de los dibujos mostrados en este manual están simplificados para facilitar la comprensión.

ÍNDICE

LEA ESTO PRIMERO

INTRODUCCIÓN

PREPARACIÓN PARA MEDICIÓN

MEDICIÓN -MODO MEDICIÓN-

1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD 1
2. PRECAUCIONES 5
3. CÓMO LEER ESTE MANUAL 7
4. FUNCIONES DEL SET 8
   4.1 Partes del instrumento 8
   4.2 Esquema de modos 11
5. MANEJO BÁSICO 12
   5.1 Teclas básicas 12
   5.2 Funciones de la pantalla 16
6. USO DE LA BATERÍA 18
   6.1 Operación de carga de la batería 18
   6.2 Instalación / extracción de la batería 19
7. MONTAJE DEL INSTRUMENTO 21
   7.1 Centrado 21
   7.2 Nivelación 22
8. ENFOQUE Y OBSERVACIÓN DEL PRISMA 26
9. ENCENDIDO 28
10. MEDICIÓN DE ÁNGULOS 30
   10.1 Medición del ángulo horizontal entre dos puntos (Ángulo horizontal 0°) 30
   10.2 Configuración del ángulo horizontal con un valor determinado (Fijación del ángulo horizontal) . . 31
   10.3 Repetición del ángulo horizontal 32
   10.4 Medición de ángulos y volcado de los datos . . 33
11. MEDICIÓN DE DISTANCIAS 35
   11.1 Medición de distancias y ángulos 36
   11.2 Recuperación de los datos medidos 37
   11.4 Medición REM 39
12. MEDICIÓN DE COORDENADAS 41
   12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento 41
   12.2 Configuración del ángulo azimutal 44
   12.3 Medición de coordenadas tridimensionales . . . 47
13. MEDICIÓN POR TRISECCIÓN 49
   13.1 Medición por trisección de coordenadas 50
   13.2 Medición por trisección de alturas 53

Documento descargado de www.soporteservicio.com

MEDICIÓN -MODO MEDICIÓN-

14. MEDICIÓN DE REPLANTEO 57
14.1 Medición de replanteo de coordenadas 58
14.2 Medición de replanteo de distancia 61
14.3 Medición de replanteo REM 64
15. LÍNEA DE REPLANTEO 66
15.1 Definición de la línea base 66
15.2 Cálculo de un punto respecto a la línea base . 69
15.3 Medición de un punto respecto a la línea base 71
16. PROYECCIÓN DE PUNTOS 74
16.1 Definición de la línea base 74
16.2 Proyección de puntos 75
17. Medición por desplazamiento 77
17.1 Medición por desplazamiento de una sola distancia 77
17.2 Medición de ángulos por desplazamiento 80
17.3 Medición por desplazamiento de dos distancias 82
18. MEDICIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE DOS O MÁS PUNTOS (MLM) 85
18.1 Medición de la distancia entre 2 o más puntos 85
18.2 Cambio del punto inicial 88
19. CÁLCULO DEL ÁREA DE UNA SUPERFICIE 89
20. GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR - 94
20.1 Grabación de los datos de la estación del instrumento 94
20.2 Grabación del punto de referencia 97
20.3 Grabación de datos de medición de ángulos . . 99
20.4 Grabación de los datos de mediciones de distancias 101
20.5 Grabación de datos de coordenadas 102
20.6 Grabación de los datos de distancia y de las coordenadas 103
20.7 Grabación de notas 104
20.8 Revisión de los datos de un trabajo 105
21. SELECCIÓN / ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO . . 107
21.1 Selección de un trabajo 107

Documento descargado de www.vulkanbanana.com

ÍNDICE

ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS -MODO MEMORY-

DETALLES ADICIONALES

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

INFORMACIÓN SOBRE EL SET

21.2 Eliminación de un trabajo 110
22. REGISTRO / ELIMINACIÓN DE DATOS 112
22.1 Registro / eliminación de datos de puntos conocidos 112
22.2 Revisión de los datos de puntos conocidos . . 116
22.3 Registro / eliminación de códigos 117
22.4 Revisión de códigos 118
23. VOLCADO DE LOS DATOS DE UN TRABAJO . . . 119
24. CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN 122
24.1 Cambio de las opciones del instrumento 122
24.2 Asignación de teclas de función 129
24.3 Cambio de contraseña 132
24.4 Recuperación de la configuración por defecto 133
25. MENSAJES DE ADVERTENCIA Y DE ERROR . . . 135
26. REVISIONES Y AJUSTES 139
26.1 Nivel tubular 139
26.2 Nivel circular 140
26.3 Sensor de inclinación 141
26.4 Colimación 145
26.5 Retículo 146
26.6 Plomada óptica 147
26.7 Constante de la distancia aditiva 149
27. EQUIPO ESTÁNDAR Y ACCESORIOS OPCIONALES 151
27.1 Equipo estándar 151
27.2 Accesorios opcionales 153
27.3 Sistema de prismas 157
27.4 Sistema de alimentación eléctrica 160
28. ESPECIFICACIONES 162
29. NORMATIVAS 166
30. EXPLICACIÓN 169
30.1 Indexación manual del círculo vertical mediante mediciones de la cara izquierda y de la cara derecha 169

Documento descargado de www.vulkerlibrary.com

1. MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD

Para un uso seguro del producto y la prevención de lesiones a los usuarios u otras personas, así como para evitar daños a la propiedad, los aspectos que requieren atención se indican mediante un signo de admiración dentro de un triángulo junto a los avisos de ADVERTENCIA y PRECAUCIÓN de este manual del operador.
Estos avisos se definen a continuación. Asegúrese de que los comprende antes de leer el texto principal del manual.

Definición de los avisos

⚠ ADVERTENCIA	Ignorar esta señal y el uso incorrecto del instrumento pueden ocasionar la muerte o heridas graves al usuario.
⚠ PRECAUCIÓN	Ignorar esta señal y el uso incorrecto del instrumento pueden ocasionar lesiones y daños a la propiedad.

Este símbolo indica los aspectos (advertencias de peligro incluidas) ante los que se deben tomar precauciones. Los detalles específicos aparecen dentro o junto al símbolo.

Este símbolo señala lo que está prohibido hacer.
Los detalles específicos aparecen dentro o junto al símbolo.

Este símbolo señala lo que siempre se debe hacer.
Los detalles específicos aparecen dentro o junto al símbolo.

Documento descargado de www.olmerlabrans.cl

General

⚠Advertencia

- No use el instrumento en zonas expuestas a grandes cantidades de polvo o cenizas, en lugares en los que no haya ventilación adecuada ni cerca de materiales inflamables. Puede producirse una explosión.
- No desmonte ni monte de nuevo el instrumento. Pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras o exposiciones a radiaciones peligrosas.
- Nunca mire al sol a través del anteojo. Puede producirse pérdida de visión.
- No mire la luz del sol reflejada directamente desde un prisma u otro objeto reflectante a través del anteojo. Puede producirse pérdida de visión.
- La observación directa del sol puede producir pérdida de vista. Use el filtro solar (opcional) para la observación del sol.

  ☞ “27.2 Accesorios opcionales”

- Cuando coloque el instrumento en la maleta de transporte, asegúrese que todos los cierres, incluidos los laterales, están cerrados. Si no lo están, el instrumento puede caer y, por lo tanto, causar lesiones.

⚠Precaución

- No utilice la maleta de transporte a modo de escalera. La maleta es resbaladiza e inestable, por lo que podría resbalar y caer.
- No coloque el instrumento en una maleta con un cierre, correa o asa dañados. La maleta o el instrumento podrían caerse y causar lesiones.
- No lance el peso de la plomada. Puede herir a alguien si lo golpea.
- Fije el asa al cuerpo del instrumento con tornillos de ajuste. Si el asa no está bien fijada, el instrumento puede caerse mientras se transporta y causar lesiones.
- Apriete bien los tornillos de la base nivelante. Si no están bien ajustados, la base nivelante puede caerse durante el transporte, causando heridas.

Documento descargado de www.instrumentalinea.cl

Alimentación

⚠Advertencia

- No emplee un voltaje diferente al indicado. Podría provocar descargas eléctricas o fuego.
- No utilice cables ni enchufes dañados ni tomas de corriente que no estén bien fijadas. Podría prenderse fuego o producirse descargas eléctricas.
- No utilice cables de corriente distintos de los indicados. Podría prenderse fuego.
- No coloque trapos ni ropa sobre el cargador mientras esté cargando las baterías. Pueden saltar chispas y producirse un incendio.
- Use sólo el cargador especificado para recargar las baterías. Otros cargadores pueden ser de voltaje o polaridad distintos y provocar chispas que puedan dar lugar a fuego o quemaduras.
- No caliente ni arroje baterías al fuego. Pueden explotar y causar heridas.
- Para evitar que las baterías se cortocircuiten mientras están guardadas, ponga cinta aislante o algo similar en los bornes. De lo contrario, pueden cortocircuitarse y causar fuego o quemaduras.
- No use las baterías ni el cargador si están húmedos. Pueden cortocircuitarse y ocasionar un incendio o quemaduras.
- No enchufe ni desenchufe los instrumentos con las manos húmedas. Podrían producirse descargas eléctricas.

⚠Precaución

- No toque el líquido que gotee de las baterías. Los componentes químicos nocivos podrían causar quemaduras o ampollas.

Documento descargado de www.kolmanbp.cl

Trípode

⚠Precaución

- Cuando monte el instrumento en el trípode, apriete fuerte el tornillo de centrado. Si no lo aprieta bien, el instrumento puede caerse del trípode y causar heridas.
- Apriete bien los tornillos de fijación de las patas del trípode sobre el que se monta el instrumento. Si no los aprieta bien, el trípode podría estropearse y ocasionar heridas.
- No transporte el trípode con las puntas de las patas apuntando hacia otras personas. Un golpe con dichas patas puede causar lesiones.
- Mantenga las manos y los pies alejados de las patas del trípode cuando vaya a fijarlo en el suelo. Dichas patas pueden clavarse en las manos o los pies.
- Apriete bien los tornillos que fijan las patas del trípode antes de moverlo. Si no los aprieta, las patas de trípode pueden desplegarse y ocasionar heridas.

Documento descargado de www.kolleralbrana.cl

Teclado inalámbrico

⚠Precaución

- No desmonte ni monte de nuevo el instrumento. Pueden producirse descargas eléctricas, quemaduras o fuego.
- No utilice las baterías si están húmedas y tampoco debe tocar las baterías con las manos mojadas. Pueden cortocircuitarse y ocasionar un incendio o quemaduras.
- Para cambiar las baterías, siga el procedimiento que se describe a continuación. Intentar abrir la cubierta de la batería de un modo incorrecto o forzar su apertura, puede ocasionarle lesiones personales.

Mordaza de la base nivelante

- Cuando el instrumento sale de fábrica, la mordaza de la base nivelante está bloqueada con un tornillo para impedir que el instrumento se desplace sobre la misma. Antes de usar el instrumento por primera vez, afloje dicho tornillo con un destornillador. Además, antes de transportarlo, apriételo para fijar en su sitio la mordaza de la base nivelante y que no se desplace sobre la misma.



Precauciones con respecto a la resistencia al agua y al polvo

El SET cumple las especificaciones IP66 relacionadas con la resistencia al agua y al polvo siempre que esté cerrada la cubierta de la batería y que los conectores estén bien tapados.

- No olvide cerrar la cubierta de la batería y tapar bien los conectores para proteger el SET de partículas de humedad y de polvo.
- Compruebe que no haya ninguna partícula de humedad ni de polvo que entre en contacto con el interior de la cubierta de las baterías, con los bornes ni con los conectores.
  El contacto con dichas piezas podría dañar el instrumento.
- Antes de cerrar la maleta, compruebe que están secos tanto su interior como el instrumento. Si el interior de la maleta estuviera húmedo, el instrumento podría enmohecerse.

Documento descargado de www.tomerla.com

Otras precauciones

- Si transporta el SET de un lugar cálido a uno extremadamente frío, las piezas internas pueden contraerse, dificultando el funcionamiento de las teclas. Esto está provocado por el aire frío atrapado dentro del bastidor que se encuentra herméticamente cerrado. Si la tecla pulsada no "baja", abra la cubierta de las baterías para que el funcionamiento se normalice. Para evitar la rigidez de las teclas, retire los protectores del conector antes de trasladar el SET a un lugar frío.
- Nunca coloque el SET directamente sobre el suelo. La existencia de arena o polvo pueden dañar los agujeros de los tornillos o el tornillo de centrado que hay en la base.
- No oriente el anteojo hacia el sol. Cuando observe el sol, use el filtro solar para impedir que se dañe el interior del instrumento.
  ☞ “27.2 Accesorios opcionales”

- Proteja el SET de golpes fuertes o vibraciones.
- Nunca transporte el SET sobre el trípode.
- Apáguelo antes de extraer la batería.
- Cuando coloque el SET en su maleta, extraiga la batería y a continuación métalo en la maleta según la posición del molde.
- Consulte con el representante de Sokkia antes de utilizar el instrumento en condiciones especiales como largos periodos de uso continuado o niveles elevados de humedad. En general, las condiciones especiales se consideran las que no están dentro del ámbito de la garantía del producto.

Mantenimiento

- Limpie siempre el instrumento antes de meterlo en la maleta. Sea extremadamente cuidadoso con la lente. En primer lugar, limpie la lente con su escobilla para eliminar las partículas más pequeñas. A continuación, después de provocar una pequeña condensación echando vaho sobre la lente, frótela con un paño suave o con un papel para limpiar objetivos.
- Si la pantalla está sucia, límpiela con un paño suave y seco. Para limpiar otras partes del instrumento o de la maleta, moje ligeramente un paño suave en una solución detergente ligera. Escurra el exceso de agua hasta que el paño quede ligeramente húmedo y, a continuación, limpie con cuidado la superficie de la unidad. No utilice ningún disolvente orgánico ni ninguna solución limpiadora alcalina.
- Guarde el SET en un lugar seco y de temperatura ambiente constante.
- Revise que el trípode y sus tornillos estén bien ajustados.
- Si la parte giratoria, los tornillos o las piezas ópticas (la lente, por ejemplo) presentan algún problema, póngase en contacto con el representante de Sokkia.
- Si el instrumento pasa mucho tiempo inactivo, revíselo cada 3 meses como mínimo.

  ☞ “26. REVISIONES Y AJUSTES”
- Nunca saque el SET de la maleta empleando la fuerza. La maleta debe estar siempre cerrada (aunque esté vacía), para protegerla de la humedad.
- Revise el ajuste del SET regularmente para mantener la precisión del instrumento.

Document obtained from www.surveyor.com

3. CÓMO LEER ESTE MANUAL

Símbolos

En este manual, se siguen las siguientes convenciones.

	:	Indica precauciones y elementos importantes que deben leerse antes del funcionamiento.
☞	:	Indica el título del capítulo en el que encontrará más información.
Note	:	Indica una explicación adicional.
	:	Explicación de un determinado término u operación.
etc.	:	Indica teclas de función de la pantalla.
{ESC} etc.	:	Indica las teclas de operación del SET o del teclado inalámbrico.
<S-O> etc.	:	Indica los títulos de las pantallas.

Pantallas e ilustraciones

- Las pantallas e ilustraciones que aparecen en este manual corresponden al SET210K.
- La disposición de las teclas de función de las pantallas citadas en los procedimientos se basa en la configuración de fábrica. En el modo Leer, se puede cambiar la asignación de las teclas de función.

☞ ¿Qué son las teclas de función? “4.1 Partes del instrumento”, Asignación de teclas de función: “24.2 Asignación de teclas de función”

Instrucciones de manejo

- Antes de leer el procedimiento específico de cada medición, aprenda las operaciones básicas de las teclas en “5. MANEJO BÁSICO”.
- Los procedimientos de medición se basan en una medición continua. Encontrará información sobre los procedimientos que se pueden realizar con otras opciones de medición seleccionadas en la “Nota” (Note).
- Si desea información sobre cómo seleccionar opciones e introducir cifras, consulte “5.1 Teclas básicas”.

Documento descargado de www.ulinterlabrana.cl

4. FUNCIONES DEL SET

4.1 Partes del instrumento



1 Asa
2 Tornillo de fijación del asa
3 Marca de la altura del instrumento
4 Cubierta de la batería
5 Panel de control
6 Mordaza de la base nivelante
7 Base
8 Tornillo de nivelación del pie
9 Tornillos de ajuste del nivel circular
10 Nivel circular
11 Pantalla
12 Lente del objetivo

Documento descargado de www.kollnerlarana.cl



13 Ranura de la declinatoria
14 Anillo de enfoque de la plomada óptica
15 Tapa de ajuste del retículo de la plomada óptica
16 Ocular de la plomada óptica
17 Tornillo de fijación horizontal
18 Tornillo de movimiento preciso horizontal
19 Conector de entrada/salida de datos (situado junto al panel de control en el SET610K)
20 Conector a la fuente de alimentación externa (no incluido en SET610K)
21 Detector del rayo para el teclado inalámbrico (no incluido en el SET610K)
22 Nivel tubular
23 Tornillo de ajuste del nivel tubular
24 Tornillo de fijación vertical
25 Tornillo de movimiento preciso vertical
26 Ocular del anteojo
27 Anillo de enfoque del anteojo
28 Mirilla de puntería
29 Marca del punto central del instrumento

Mirilla de puntería
Utilice la mirilla de puntería para orientar el SET en la dirección del punto de medición. Gire el instrumento hasta que el triángulo de la mirilla de puntería quede situado en la línea del prisma.

Marca de la altura del instrumento
La altura del SET es de 236 mm (desde el recipiente de la base nivelante hasta esta marca). El valor de la "altura del instrumento" se introduce durante la configuración de datos de la estación del instrumento y consiste en la altura desde el punto de medición (donde se monta el SET) hasta esta marca.

Panel de control

☞ “5.1 Teclas básicas”



Documento descargado de www.kolmen-labrador.com

Teclado inalámbrico (accesorio opcional)

☞ “5.1 Teclas básicas” y “27.2 Accesorios opcionales”



Documento descargado de www.kollnerlaboratorio.com

- No es posible utilizar el teclado inalámbrico en el SET610K.

4.2 Esquema de modos



Documento descargado de www.kollnerlabtools.com

5. MANEJO BÁSICO

5.1 Teclas básicas

Antes de leer el procedimiento específico de cada medición, aprenda a manejar las teclas básicas.

☞ Ubicación de las teclas de operación en el panel y en el teclado inalámbrico: "4.1 Partes del instrumento"

- El teclado inalámbrico (SF14) (accesorio opcional) simplifica y acelera el manejo de las teclas.

☞ Especificaciones del teclado: "27.2 Accesorios opcionales"

● Encender / Apagar

{ON}	Encendido
{ON} (mientras pulsa) + **{☼}**	Apagado

● Iluminación de la pantalla y teclas

{☼}	Enciende o apaga la luz de fondo de la pantalla/ tecla.

● Uso de las teclas de función

Las teclas de función aparecen en la línea inferior de la pantalla.

{F1} a {F4}	Seleccionan la función asignada a las teclas de función
{FUNC}	Pasa de una página de pantalla a otra en el modo Leer (cuando hay más de 4 teclas de función asignadas).

● Introducción de letras / cifras

{SFT}	Alterna entre caracteres numéricos y alfabéticos.
{0} a {9}	Durante la entrada numérica, el número de entrada de la tecla. Durante la entrada alfabética, los caracteres de entrada mostrados por encima de la tecla en el orden en el que se aparecen.
{.}	Introduce un punto decimal durante la entrada numérica.
{±}	Introduce un símbolo de suma o resta durante la entrada numérica.
{◀}/{▶}	Cursor derecha e izquierda / Selecciona otra opción.
{ESC}	Cancela los datos introducidos.
{BS}	Elimina el carácter de la izquierda.
{↵}	Selecciona / acepta la palabra o valor introducido.

Documento descargado de www.electrabrana.cl

Ejemplo: Introducción de "JOB M" en el campo de nombre JOB

1. Pulse **{SFT}** para pasar al modo de entrada alfabético
   El modo de entrada alfabético se indica por medio de una “A” en la parte derecha de la pantalla.
2. Pulse **{4}**.
   Se mostrará “J”.
3. Pulse **{5}** tres veces.
   Se mostrará “O”.
4. Pulse **{7}** dos veces.
   Se mostrará “B”.
5. Pulse **{▶}** una vez.
   Introduce un espacio en blanco.
6. Pulse **{5}** una vez.
   Se mostrará “M”. Pulse {↵} para terminar la introducción.



Documento descargado de www.soulnerlab.com.cl

● Selección de opciones

{▲}/{▼} : Sube y baja el cursor
{▶}/{◀} : Cursor a derecha y a izquierda / Selecciona otra opción.
{↵} : Acepta la opción.

Ejemplo: Seleccione un tipo de reflector

1. En la página 2 del modo Leer, pulse PPM/PC.
2. Pase a “T.Diana” por medio de **{▲}/{▼}**.
3. Muestre la opción que desea seleccionar mediante **{▶} / {◀}**.
   Alterna entre “Placa” y “Prism”.



4. Pulse **{↵}** o **{▼}** para pasar a la siguiente opción.
   Se ha definido la selección y puede configurar el siguiente elemento.

● Alternancia de modos

CNFG	Pasa del modo Estado al modo Config.
MEAS	Pasa del modo Estado al modo Leer.
🖫	Pasa del modo Estado al modo Memory.
{ESC}	Pasa del cualquier modo al modo Estado.

☞ “4.2 Esquema de modos”

● Otra operación

{ESC}	Retrocede a la pantalla anterior.

Manejo de las teclas del teclado inalámbrico (SF14)

Para manejar el SET desde el teclado inalámbrico, apunte el rayo del teclado inalámbrico al detector del rayo del SET y pulse las teclas de operación requeridas.



Documento de descarga de
www.kollnerabrasil.cl

- Si los rayos del sol inciden directamente en el detector del rayo del SET, es posible que el teclado inalámbrico no funcione correctamente.
- Si hay otros instrumentos de Sokkia compatibles con SF14 activados y situados dentro del rango de funcionamiento del teclado inalámbrico, es posible que se accionen involuntariamente al mismo tiempo.
- No coloque el teclado debajo de objetos pesados ni en un espacio donde sufra compresiones. Puede que alguna tecla permanezca pulsada y descargue las baterías.
- Se recomiendan baterías de níquel-cadmio cuando se maneje el teclado inalámbrico en condiciones de bajas temperaturas.

- A temperaturas cercanas a -20 °C, es posible que el SET funcione de forma irregular si se maneja el teclado inalámbrico demasiado cerca del SET. Mantenga el teclado inalámbrico a una cierta distancia del SET y pruebe con diferentes ángulos respecto al detector del rayo hasta que se restablezca el funcionamiento normal.

● Medición de distancias

{MEAS}	Comienza la medición de distancias (igual que pulsar o OBS en la pantalla / igual que pulsar en la medición de la distancia entre dos o más puntos) / Detiene la medición de distancias

● Introducción de letras / cifras

{A/N}	Alterna entre caracteres numéricos y alfabéticos
{A} a {Z}	Durante la introducción numérica, se introduce el número o símbolo (+/- y .) impreso sobre la tecla. Durante la introducción alfabética, introduce el carácter de la tecla
{BS}	Elimina el carácter de la izquierda.
{ESC}	Cancela los datos introducidos
{SFT}	Pasa de mayúsculas a minúsculas y viceversa
{↵}	Selecciona / acepta la palabra o valor introducido

Documento oficial de www.kolidaiwa.jp

● Selección de opciones

{R} / {U} (▲/▼ aparece impreso sobre la tecla)	Sube y baja el cursor (modo de introducción numérica)
{V} / {T} (▶/◀ aparece impreso sobre la tecla)	Cursor a derecha y a izquierda / Selecciona otra opción (modo de introducción numérica)
{↵}	Acepta la opción

Note

- Las demás operaciones (uso de las teclas de función y modos de conmutación) son idénticas para el panel de control del SET.
- Mediante el teclado inalámbrico no se puede realizar ni el encendido/apagado ni la iluminación de la pantalla.

5.2 Funciones de la pantalla

Pantalla Estado



Pantalla del modo Leer



Documento descargado de www.kollnerdarana.cl

* 1 Distancia

☞ Cambio del estado de la pantalla de la distancia: “24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Valores del modo Config”

S: Distancia geométrica
H: Distancia horizontal
V: Desnivel

* 2 Ángulo vertical

☞ Cambio del estado de presentación del ángulo vertical: “24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Valores del modo Config”

ZA : Ángulo cenital (Z=0)
VA : Ángulo vertical (H=0 / H=±90)

Para elegir entre ángulo vertical/de pendiente en %, pulse ZA/%

* 3 Ángulo horizontal.

Para elegir el estado de la pantalla, pulse ◄■►.
HAR: Ángulo horizontal derecho
HAL: Ángulo horizontal izquierdo

* 1,2,3

Para pasar de la pantalla “S, ZA, H” habitual a “S, H, V”, pulse ◢SHV.

* 4 Nivel de carga de la batería (BDC46A, Temperatura=25 °C, información EDM activada)

: nivel 3 Carga completa.
: nivel 2 Queda mucha carga.
: nivel 1 Queda la mitad de la carga o menos.
: nivel 0 Carga casi agotada. Recargue la batería.
(Este símbolo aparece cada 3 segundos): Sin carga. Detenga la medición y recargue la batería.
☞ "6.1 Operación de carga de la batería"

* 5 Compensación del ángulo de inclinación

Cuando aparece en pantalla este símbolo, los ángulos vertical y horizontal se compensan automáticamente para errores pequeños de inclinación, mediante un sensor de inclinación de 2 ejes.

☞ Configuración de la compensación de la inclinación: "24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Valores del modo Config"

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

6. USO DE LA BATERÍA

6.1 Operación de carga de la batería

La batería no sale cargada de fábrica.

- No cortocircuitar. Podría generarse calor o fuego.
- Si la temperatura se encuentra fuera del intervalo de temperatura de carga, no será posible cargar las baterías aunque el piloto de carga esté encendido.
- No deje la batería en lugares expuestos a altas temperaturas (más de 35 °C). Podría acortar la vida útil de la batería.
- Si la batería pasa largos periodos de tiempo sin utilizarse, recárguela una vez al mes para mantener su calidad.
- No recargue la batería inmediatamente después de terminar de cargarla. Puede reducir su rendimiento.
- No cargue otras baterías que no sean las especificadas.
- Si deja que la batería pierda demasiada potencia, es posible que no pueda recargarla o que disminuya su autonomía. Mantenga la batería siempre cargada.
- El cargador se calienta durante su utilización. Es normal.

Documento descargado de www.vanerlaband.com

▶PROCEDIMIENTO

1. Conecte el cable de alimentación al cargador CDC68 y enchufe el cargador a la toma de corriente.

2. Coloque la batería (BDC46A) en el cargador (CDC68) encajando la hendidura de la batería en las guías del cargador.
   Cuando comience a cargarse, empezará a parpadear el piloto.

3. La operación de carga dura, aproximadamente, 2 horas.
   Al terminar la operación de carga, se encenderá el piloto.

4. Retire la batería y desenchufe el cargador.





Note

- Ranuras 1 y 2: El cargador empieza por cargar la primera batería colocada. Si coloca dos baterías en el cargador, primero se cargará la que esté en la ranura 1 y luego la que esté en la ranura 2. (paso 2)
- Piloto de carga: El piloto de carga está apagado cuando el cargador está fuera del intervalo de temperatura de carga, o cuando la batería está mal colocada. Si el piloto sigue apagado aunque el cargador esté a una temperatura incluida en el intervalo de carga y después de volver a colocar la batería, póngase en contacto con el representante de Sokkia. (pasos 2 y 3)

6.2 Instalación / extracción de la batería

Instale la batería cargada.

- Apague el interruptor de alimentación cuando vaya a extraer la batería.
- Cuando monte o extraiga la batería, asegúrese de que el interior del instrumento no entre en contacto con humedad o partículas de polvo.

▶PROCEDIMIENTO

1.

2.



Documento descargado de www.soluciones-topograficas.com

3.



Cierre la cubierta de la batería:
Introduzca la pestaña de la parte superior del botón de liberación de la batería en la hendidura del SET y haga presión hasta que oiga un clic.

Note

- Cubierta de las baterías
  Si el instrumento está encendido y la cubierta de la batería abierta, el SET lo indicará mostrando la siguiente pantalla y emitiendo un pitido.
  En cuanto cierre la cubierta de la batería, regresará a la pantalla anterior.



Document downloaded from www.kollnet.com

7. MONTAJE DEL INSTRUMENTO

- Antes de realizar esta operación, monte la batería en el instrumento. Si la monta después de la nivelación, el instrumento se inclinará ligeramente.

7.1 Centrado

▶PROCEDIMIENTO

1. Monte el trípode.
   Asegúrese de que las patas están separadas a una distancia igual y que la cabeza del trípode esté más o menos nivelada.
   Coloque el trípode de forma que la cabeza esté colocada encima del punto topográfico.
   Asegúrese de que las patas del trípode estén bien fijas en el suelo.



2. Monte el instrumento.
   Coloque el instrumento sobre la cabeza del trípode.
   Sujete el instrumento con una mano y apriete el tornillo de centrado de la parte inferior de la unidad para asegurarse de que esté firmemente atornillado al trípode.



3. Enfoque del punto topográfico.
   Mirando por el ocular de la plomada óptica, gire el ocular para enfocar el retículo.
   Gire el anillo de enfoque de la plomada óptica para enfocar el punto topográfico.



Documento descargado de www.vulnerlabranacl.cl

7.2 Nivelación

Puede nivelar el instrumento a través de la pantalla.
☞ "Note Nivelación por pantalla"

▶PROCEDIMIENTO

1. Centre el punto topográfico en el retículo.
   Ajuste los tornillos de nivelación del pie para centrar el punto topográfico en el retículo de la plomada óptica.



2. Centre la burbuja del nivel circular.
   Centre la burbuja del nivel circular bien acortando la pata del trípode más próxima a la burbuja, bien alargando la pata más alejada de la burbuja. Ajuste una pata más para centrar la burbuja.



Documento descargado de www.kollnerlabra.com

3. Centre la burbuja del nivel tubular.
   Afloje el tornillo de apriete horizontal para girar la parte superior del instrumento hasta que el nivel tubular esté paralelo a una línea situada entre los tornillos A y B de nivelación del pie.
   Centre la burbuja de aire con los tornillos A y B de nivelación del pie.
   La burbuja se mueve hacia el tornillo que se gire en sentido horario.



4. Gire 90° y centre la burbuja.
   Gire 90° la parte superior del instrumento.
   El nivel tubular estará ahora perpendicular a una línea situada entre los tornillos A y B de nivelación del pie.
   Utilice el tornillo C de nivelación del pie para centrar la burbuja.



5. Gire otros 90° y compruebe la posición de la burbuja.
   Gire la parte superior del instrumento otros 90° y compruebe que la burbuja está en el centro del nivel tubular. Si la burbuja está descentrada, siga este procedimiento:
   a. Gire los tornillos A y B de nivelación del pie por igual y en direcciones opuestas hasta eliminar la mitad del desplazamiento de la burbuja.
   b. Gire la parte superior otros 90° y utilice el tornillo de nivelación C de la base para eliminar la mitad restante de desplazamiento en esa dirección.

   De manera alternativa, puede ajustar el nivel tubular.
   ☞ “26.1 Nivel tubular”



6. Compruebe que la burbuja se mantiene en la misma posición desde cualquier dirección
   Gire el instrumento y compruebe si la burbuja de aire está en la misma posición en todas las direcciones. Si no es así, repita el procedimiento de nivelación.

Documento descargado de www.manuelabrana.com

7. Centre el SET sobre el punto topográfico.
   Afloje ligeramente el tornillo de centrado.
   Mientras mira por el ocular de la plomada óptica, deslice el instrumento sobre la cabeza del trípode hasta que el punto de estación esté exactamente centrado en el retículo.
   Vuelva a apretar bien el tornillo de centrado.

8. Confirme otra vez que la burbuja está centrada en el nivel tubular
   De no ser así, repita el procedimiento a partir del paso 3.

Documento descargado de
www.kollnerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Nivelación por pantalla

1. Pulse **{ON}** para encender el instrumento.

2. En la segunda página del modo Leer, pulse para ver el nivel circular en la pantalla.
   "●" indica burbuja en el nivel circular. El rango del círculo interior es ±3' y el del círculo exterior es de ±6'.
   También figuran en la pantalla los valores de X e Y del ángulo de inclinación.

3. Centre "●" en el nivel circular.
   ☞"7.2 Nivelación", pasos 1 a 2



4. Gire el instrumento hasta que el anteojo esté paralelo a una línea situada entre los tornillos de nivelación A y B de la base y, a continuación, apriete el tornillo de fijación horizontal.



5. Ponga a 0° el ángulo de inclinación con los tornillos A y B de nivelación del pie para la dirección X y el tornillo C para la dirección Y.

6. Pulse **{ESC}** para regresar al modo Leer.

Documento descargado de www.kolinerlabrara.cl

8. ENFOQUE Y OBSERVACIÓN DEL PRISMA

- Es posible que al visar el punto de estudio el instrumento no funcione correctamente si la lente del objetivo está expuesta directamente a una luz potente. Proteja la lente del objetivo de la exposición directa a la luz con el parasol.
  Observe el mismo punto del retículo cuando cambie la cara del anteojo.

▶PROCEDIMIENTO



1. Enfoque el retículo.
   Dirija la vista, a través del ocular del anteojo, a un fondo claro y liso. Gire el ocular en sentido horario, para luego irlo girando, poco a poco, en sentido antihorario, hasta enfocar la imagen del retículo.
   Si se sigue este procedimiento, no será necesario enfocar el retículo frecuentemente, pues su ojo está enfocado hasta el infinito.

2. Observe el prisma.
   Afloje el tornillo vertical y el horizontal. Después, use la mirilla de puntería para traer el prisma al campo visual. Apriete los dos tornillos.

3. Enfoque el prisma.
   Gire el anillo de enfoque del anteojo para enfocar el prisma. Gire los tornillos de movimiento preciso vertical y el horizontal hasta alinear el objetivo con el retículo.
   El último ajuste de los tornillos de movimiento preciso tiene que realizarse en el sentido horario.

Documento descargado de www.manuelabrana.cl

4. Vuelva a enfocar hasta que desaparezca el paralaje.
   Vuelva a enfocar con el anillo de enfoque hasta que desaparezca el paralaje entre la imagen del prisma y el retículo.

Eliminación del paralaje

El paralaje es el desplazamiento relativo de la imagen del objetivo con respecto al retículo. Dicho desplazamiento se produce cuando la cabeza del observador se desplaza ligeramente por delante del ocular.
El paralaje introduce errores de lectura y debe eliminarse antes de tomar observaciones. El paralaje puede eliminarse volviendo a enfocar el retículo.

Documento descargado de
www.kollnerlabrana.cl

☞ Valor “V manual”: “24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Valores del modo Config”, Establecimiento / cambio de la contraseña: "24.3 Cambio de contraseña"

▶PROCEDIMIENTO

1. Pulse **{ON}**.
   Cuando encienda el instrumento, se ejecutará automáticamente una revisión para confirmar que el instrumento funciona correctamente.

   • Cuando se establece la contraseña, la pantalla tiene el aspecto de la ilustración de la derecha. Introduzca la contraseña y pulse **{↵}**.



   • Si la opción “V manual” está configurada como “Si”, el aspecto de la pantalla será el de la ilustración de la derecha.



   ☞ Indexación manual del círculo vertical mediante las mediciones de la cara izquierda y de la cara derecha: “30. EXPLICACIÓN”

   Tras esto, aparecerá la pantalla del modo Leer.



   Si aparece en pantalla el mensaje “Fuera de rango”, el sensor de inclinación está indicando que el instrumento no está nivelado. Nivele el instrumento otra vez y aparecerán en pantalla el ángulo horizontal y el vertical.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

Note

- Si la opción “Seguir” de “Config.Instr” está configurada como “On” (activada), aparecerá la pantalla previa al apagado.
  ☞ “24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Valores del modo Config”
- Si la pantalla está poco firme por causa de vibraciones o vientos fuertes, configure la opción “Compnsdr” de “Condic.Obs.” como “No”.
  ☞ “24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Valores del modo Config”

Documento descargado de
www.kollnerlabrana.cl

10. MEDICIÓN DE ÁNGULOS

En esta sección, se explican los procedimientos básicos de medición de ángulos.

10.1 Medición del ángulo horizontal entre dos puntos (Ángulo horizontal 0°)

Utilice la función “0SET” para medir el ángulo comprendido entre dos puntos. Se puede ajustar a 0 el ángulo horizontal en cualquier dirección.

▶PROCEDIMIENTO

1. Observe el primer objetivo tal y como se indica en la ilustración.



2. Pulse **0SET** en la primera página de la pantalla del modo Leer.
0SET parpadeará, así que pulse **0SET** de nuevo.
El ángulo horizontal del primer objetivo pasará a ser de 0°.



3. Observe el segundo objetivo.



El ángulo horizontal mostrado en pantalla (HAR) es el comprendido entre dos puntos.



Documento descargado de www.tollnerlabana.com

10.2 Configuración del ángulo horizontal con un valor determinado (Fijación del ángulo horizontal)

Puede reconfigurar el ángulo horizontal a un valor requerido y utilizar este valor para encontrar el ángulo horizontal de un nuevo objetivo.

▶PROCEDIMIENTO

1. Observe el primer objetivo.
2. Pulse [ ] en la segunda página de la pantalla del modo Leer.
   Seleccione “Ang.”
3. Introduzca el ángulo que desea configurar y luego pulse [✓].
   Aparece en pantalla el valor introducido para el ángulo horizontal.
   Al pulsar [REC] es posible definir y registrar el ángulo de referencia en el trabajo (JOB).
   ☞“20.2 Grabación del punto de referencia”



4. Observe el segundo objetivo.
   Aparece en pantalla el ángulo horizontal comprendido entre el segundo objetivo y el valor configurado como el ángulo horizontal.



Documento descargado de www.kolnerlab.cl

Note

- Si pulsa [ ] se realizará la función arriba explicada.
- Pulse [ ] para configurar el ángulo horizontal mostrado en pantalla. A continuación, configure el ángulo que está en espera a la dirección que precise.
  ☞Asignación de [ ]: “24.2 Asignación de teclas de función”

10.3 Repetición del ángulo horizontal

Para hallar el ángulo horizontal con mayor precisión, lleve a cabo mediciones repetidas.


1er prisma (BS)
2º prisma (FS)
Comienzo 3ª med.
Comienzo 2ª med.
Comienzo 1ª med.
Fin 3ª medición (se muestra el promedio de las tres mediciones)
Fin 2ª medición (se muestra el promedio de las dos mediciones)
Fin 1º medición (se muestra el ángulo entre dos puntos)
Estación

・El número máximo de mediciones de ángulos que se pueden realizar es de 10.

▶PROCEDIMIENTO

1. Asigne la tecla de función ◁■▷▶ a la pantalla del Modo Leer.
   ☞ "24.2 Asignación de teclas de función"

2. Pulse ◁■▷▶.
   El ángulo horizontal pasará a ser 0°.

3. Mientras observa el primer objetivo, pulse ✓.



4. Mientras observa el segundo objetivo, pulse ✓.

5. Mientras observa el primer prisma por segunda vez, pulse ✓.

Documento descargado de www.kollmerlabrana.cl

6. Mientras observa el segundo objetivo por segunda vez, pulse [✓].
   El valor añadido del ángulo horizontal aparece en la segunda línea, “HARp” (Ángulo horizontal derecho repetido), y el valor medio del ángulo horizontal en la cuarta línea: “PROM” (Promedio).

   

   - Vuelva a la medición anterior del primer objetivo y hágala de nuevo: [CE].
     (Posible cuando en la pantalla aparece “LeerRef”)

7. Cuando continúe la medición de repetición, repita los pasos 4 y 5.

8. Cuando haya terminado la medición por repetición, pulse **{ESC}**.

Documento descargado de www.soillerlabrana.cl

Note

- También puede realizar mediciones repetidas pulsando [MENU] en la página 2 de la pantalla del modo Leer para pasar al <Menú> y luego seleccione “Repetición” sin asignar la tecla de función.

10.4 Medición de ángulos y volcado de los datos

A continuación, se explica la medición de ángulos y cómo volcar los datos de medición a un ordenador o a un periférico.

☞ Cables de comunicación: “27.2 Accesorios opcionales”
Formato de volcado y operaciones de los comandos: Manuales de “Interfacing with the SOKKIA SDR Electronic Field Book” (Conexión con la libreta electrónica de campo SDR de SOKKIA) y “Command Explanations” (Explicaciones de los comandos).

▶PROCEDIMIENTO

1. Conecte el SET y el ordenador principal.

2. Asigne la tecla de función a la pantalla del Modo Leer.
   ☞ “24.2 Asignación de teclas de función”

3. Observe el punto del prisma.

4. Pulse y seleccione “Datos Ang.”.
   Vuelque los datos de medición a un equipo periférico.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

11. MEDICIÓN DE DISTANCIAS

Configure los valores siguientes para preparar la medición de distancias.

- Modo de medición de distancias
- Tipo de prisma
- Valor de corrección de la constante del prisma
- Factor de corrección atmosférica
- Reserva EDM
- EDM ALC

☞ “24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Configuración EDM/● Valores del modo Config”

- Compruebe que el prisma reflectante que se observa con el anteojo devuelve suficiente luz. La comprobación de la señal devuelta es particularmente útil a la hora de medir distancias largas.

- Cuando la luz sea lo bastante intensa, incluso aunque el centro del prisma reflectante y el retículo estén ligeramente desalineados (distancia corta, etc.), a veces aparecerá en pantalla un asterisco (“*”) pero, de hecho, es imposible obtener una medición precisa. Por lo tanto, compruebe que el centro del prisma está correctamente alineado.
- Los destellos pueden afectar a la precisión de los resultados de mediciones de distancia. En caso de que esto ocurra, repita las mediciones varias veces y utilice el valor medio de los resultados obtenidos.

Documento descargado de www.kolner-bramo.de

▶PROCEDIMIENTO Comprobación de la señal devuelta

1. Asigne la tecla de función a la pantalla del modo Leer.
   ☞ “24.2 Asignación de teclas de función”

2. Observe el prisma con precisión.

3. Pulse .
   Aparecerá <Apunt. > en pantalla.
   La intensidad de la luz de la señal devuelta se representa como una barra calibrada.



   - Cuanto mayor sea la barra de color , mayor será la cantidad de luz reflejada.

- Si aparece “*”, sólo regresa luz suficiente para la medición.
- Si no aparece “*”, vuelva a observar el prisma con precisión.

- Pulse para emitir un zumbido cuando sea posible medir. Pulse OFF para detener el zumbido.
- Pulse para comenzar la medición de distancia.
- Pulse **{ESC}** para finalizar la comprobación de la señal y volver al modo Leer.

Note

- Si no desaparece de la pantalla, póngase en contacto con el representante de Sokkia.
- Si no se realiza ninguna operación con las teclas antes de 2 minutos, se vuelve automáticamente a la pantalla del modo Leer.

Documento descargado de www.kollneriabraca.cl

11.1 Medición de distancias y ángulos

Se puede medir un ángulo al mismo tiempo que la distancia.

▶PROCEDIMIENTO

1. Observe el prisma.

2. En la primera página del modo Leer, pulse para empezar la medición de distancias.



Cuando comienza la medición, la información EDM (modo de distancia, valor de corrección de la constante del prisma, factor de corrección atmosférica) está representada por una luz intermitente.



Suena un pitido corto y aparecen en pantalla los datos de la distancia medida (S), el ángulo vertical (ZA) y el ángulo horizontal (HAR).



3. Pulse [ ] para abandonar la medición de distancias.

- Cada vez que se pulse [SHV], aparecen alternativamente en pantalla la distancia geométrica (S), la distancia horizontal (H) y el desnivel (V).



Note

- Si se selecciona el modo de medición simple, la medición se detendrá automáticamente después de realizar una sola medición.
- Durante la medición precisa o fina promedio, los datos de la distancia aparecen como S-1,S-2, … hasta S-9. El valor promedio de la distancia aparece en la línea [S-A] una vez realizado el número especificado de mediciones.
- La distancia y el ángulo medidos más recientemente permanecen almacenados en la memoria hasta apagar el instrumento, y pueden verse siempre que se desee.
  ☞ “11.2 Recuperación de los datos medidos”

Documento de uso comercial
www.kolunsa.com

11.2 Recuperación de los datos medidos

La distancia y el ángulo medidos más recientemente permanecen almacenados en la memoria hasta apagar el instrumento, y pueden verse siempre que se desee.

En la pantalla puede verse el valor de medición de la distancia, el ángulo vertical, el ángulo horizontal y las coordenadas. También pueden verse los valores de medición de distancia convertidos en distancia horizontal, desnivel y distancia geométrica.

▶PROCEDIMIENTO

1. Asigne la tecla de función [ ] a la pantalla del modo Leer.
   ☞ “24.2 Asignación de teclas de función”

2. Pulse [→].
   Aparecen en pantalla los datos almacenados de la medición más reciente.

   • Si ha pulsado [SHV] de antemano, se recuperarán los valores de distancia convertidos en distancia horizontal, desnivel y distancia geométrica.

3. Pulse **{ESC}** para regresar al modo Leer.

```
S     525,450m
ZA     80°30'10"
HAR   120°10'10"
Y     -128,045
X     -226,237
Z       30,223
```

11.3 Medición de distancia y volcado de datos

A continuación se explica la medición de distancias y los elementos utilizados para volcar los datos de medición a un ordenador o a un periférico.
☞ Cables de comunicación: “27.2 Accesorios opcionales”
Formato de volcado y operaciones de los comandos: Manuales de “Interfacing with the SOKKIA SDR Electronic Field Book” (Conexión con la libreta electrónica de campo SDR de SOKKIA) y “Command Explanations” (Explicaciones de los comandos).

▶PROCEDIMIENTO

1. Conecte el SET y el ordenador principal.

2. Asigne la tecla de función [ ] a la pantalla del modo Leer.
   ☞ “24.2 Asignación de teclas de función”

3. Observe el punto del prisma.

4. Pulse [ ] y seleccione “DatosDist” para medir la distancia y volcar los datos a un equipo periférico.

5. Pulse [■] para detener el volcado de datos y regresar al modo Leer.

Documento descargado de www.kolnérlibros.com

11.4 Medición REM

La medición REM es una función que sirve para medir la altura a un punto en el que no se puede instalar directamente un prisma. Por ejemplo: cables eléctricos, catenarias, puentes, etc.
La altura del objeto se calcula mediante la siguiente fórmula.

Alt. = h1 + h2
h2 = S seno θ z1 x cotangente θ z2 - S coseno θ z1



Documento descargado de www.tumanualdelabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. Asigne la tecla de función a la pantalla del modo Leer.
   ☞ "24.2 Asignación de teclas de función"

2. Coloque el prisma justo debajo o justo encima del objeto y mida la altura del prisma con una cinta métrica, etc.



3. Después de introducir la altura del prisma, obsérvelo con precisión.
   ☞ "Note"
   En la página 1 del modo Leer, pulse para llevar a cabo la medición.

Aparecen en pantalla los datos de la distancia medida (S), el ángulo vertical (ZA) y el ángulo horizontal (HAR).
Pulse [■] para detener la medición.

4. Observe el objeto y, a continuación, pulse [F4]. Da comienzo la medición REM, y la altura del objeto con respecto del suelo se muestra en “Alt.”.





5. Pulse [■] para terminar la operación de medición.
   - Si desea volver a observar el prisma, visualícelo y pulse [OBS].



6. Pulse **{ESC}** para terminar la medición y regresar a la pantalla del modo Leer.

Note

- También puede realizar mediciones REM desde la página 2 de la pantalla del modo Leer pulsando [MENU] y seleccionando “REM” sin asignar la tecla de función.
- Introducción de la altura del prisma (paso 3): Pulse [F1/F2] para configurar la altura del prisma. También se puede configurar en “DatoEstc” de medición de coordenadas.
  ☞ “12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento”

Documento descargado de www.vollnerlabrana.cl

12. MEDICIÓN DE COORDENADAS

Mediante la medición de coordenadas, se pueden obtener las coordenadas tridimensionales del prisma a partir de las coordenadas del punto de estación, la altura del instrumento, la altura del prisma y de los ángulos azimutales de la estación de referencia, previamente introducidos.



- Se puede configurar la información EDM en el menú de medición de coordenadas.
  ☞ Configuración de elementos: “24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Configuración EDM”

12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento

Antes de medir coordenadas, introduzca las coordenadas de estación del instrumento, la altura del instrumento y la altura del prisma.

▶PROCEDIMIENTO

1. En primer lugar, mida la altura del instrumento y la del prisma con una cinta métrica, etc.

2. En la primera página de la pantalla del modo Leer, pulse [F1] y aparecerá <Coord.> en pantalla.

Documento descargado de www.kullerlabrana.cl

3. Seleccione “Orientac. Estc.” y, a continuación, “Coord.Estc.”.
   Introduzca las coordenadas de la estación del instrumento, la altura del instrumento y la altura del prisma.





   - Para leer los datos de las coordenadas registradas, pulse [⊟→?].

   ☞ “PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados”

4. Pulse [✓] para configurar los valores de entrada. Volverá a aparecer <Coord.> en pantalla.

   - Al pulsar [REC] se guardan los datos de la estación del instrumento.

   ☞ “20. GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR -”

Documento descargado de www.kollmerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados

Puede leer los datos del punto conocido, los datos de las coordenadas y los datos de la estación del instrumento en el trabajo en curso y en el trabajo de búsqueda de coordenadas.
Asegúrese de que se ha seleccionado el trabajo correcto con las coordenadas que desea leer en la opción trabajo de búsqueda de coordenadas del modo Memory.
☞“22.1 Registro / eliminación de datos de puntos conocidos”, “21.1 Selección de un trabajo”

1. Pulse [📖→?] al configurar la estación del instrumento.
   Aparecerá la lista de coordenadas registradas.
   Pto : Datos del punto conocido guardado en el trabajo actual o en el trabajo de búsqueda de coordenadas.
   Crd./Est. : Coordenadas guardadas en el trabajo en curso o en el trabajo de búsqueda de coordenadas”.

2. Sitúe el cursor en la línea del número de punto y pulse **{↵}**.
   El número de punto leído y sus coordenadas aparecen en pantalla.



- ↑↓··P = Utilice **{▲}/{▼}** para cambiar de una página a otra.
  ↑↓··P = Utilice **{▲}/{▼}** para seleccionar un punto individual.
- Pulse [↑] para desplazarse al primer número de punto de la primera página.

Documento descargado de www.kolnerlabrana.com

- Pulse [↓] para desplazarse al último número de punto de la última página.
- Pulse [💾🔧] para pasar a la pantalla “Pantalla de búsqueda de datos de coordenadas”. Introduzca el número del punto que desee buscar en “N.Pto.”. La búsqueda puede durar algún tiempo si son muchos los datos registrados.

3. Pulse [✓].
   Se vuelve a la pantalla de <Configuración de datos de la estación del instrumento>.

Note

- El número de punto leído se muestra en pantalla hasta cambiar el trabajo actual.
- Al pulsar [💾🔧], el SET primero busca los datos en el trabajo actual y luego en el trabajo de búsqueda de coordenadas.
- Si en el trabajo existen más de dos puntos con el mismo nombre, el SET sólo encontrará los datos más recientes.

Documento descargado de www.konuslibreria.cl

12.2 Configuración del ángulo azimutal

Defina el ángulo azimutal del punto de referencia introduciendo el ángulo o calculando según las coordenadas.



▶PROCEDIMIENTO

1. Seleccione “Orientac. Estc.” y después “Estc.Ref.” en <Coord.>.

2. Seleccione “Ang.”. Los valores de medición del ángulo se muestran en pantalla nada más medirse.



3. Introduzca el ángulo azimutal.



4. En la pantalla del paso 3, pulse [✓] para definir la estación de referencia.
   Aparece de nuevo la pantalla <Coord>.

   • Cuando almacene el ángulo azimutal en el trabajo actual, pulse [REC].

   ☞“20.2 Grabación del punto de referencia PROCEDIMIENTO Introducción del ángulo azimutal”

Documento descargado de www.kornerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Cálculo del ángulo azimutal según las coordenadas

1. Seleccione “ Orientac.Estc.” y después “Estc.Ref.” en <Coord.>.

2. Seleccione “Coord”.

3. Introduzca las coordenadas de estación de referencia y pulse [✓].
   Los valores de medición del ángulo se muestran en pantalla nada más medirse. El ángulo azimutal calculado también aparecerá en pantalla.





   - Cuando quiera leer y configurar datos de coordenadas desde la memoria, pulse [→?].

   ☞"12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados"

4. En la pantalla del paso 3, pulse [YES] para definir el ángulo azimutal.

   - Cuando almacene el ángulo azimutal en el trabajo actual, pulse [REC].

   ☞ 20.2 Grabación del punto de referencia PROCEDIMIENTO Introducción del ángulo azimutal"

Documento descargado de www.kolnerlabrana.cl

12.3 Medición de coordenadas tridimensionales

Para hallar las coordenadas del prisma, la medición del prisma debe basarse en los valores de configuración de la estación del instrumento y de la estación de referencia.

Los valores de las coordenadas del prisma se calculan con las siguientes fórmulas.

Coordenada N1 = N0 + S x senoZ x cosenoAz
Coordenada E1 = E0 + S x senoZ x cosenoAz
Coordenada Z1 = Z0 + S x cosenoZ + ih - fh

N0: Coordenadas N del punto de estación
S: Distancia geométrica ih: Altura del instrumento.
E0: Coordenadas E del punto de estación
Z: Ángulo cenital fh: Altura del prisma.
Z0: Coordenada Z del punto de estación
Az: Angulo de dirección

Z (ángulo cenital) se calcula como 360° -Z cuando el anteojo esté en la posición izquierda de la cara si el ángulo horizontal se ha definido a 0 pulsando 0SET o el ángulo horizontal requerido se ha definido pulsando .

Documento descargado de www.kolinstrana.cl



- Si no se ha realizado la medición o el espacio se deja en blanco, se mostrará “Null”.

Si la coordenada Z del punto de la estación está definido como “Null”, el resultado de la observación para la coordenada Z se define automáticamente a “Null”.

▶PROCEDIMIENTO

1. Observe el prisma en el punto topográfico.

2. En <Coord>, seleccione “Observ.” para empezar a medir. Aparecen en pantalla las coordenadas del prisma.
   Pulse [■] para salir de la medición.



   - Si desea restablecer los datos de la estación del instrumento, pulse [↕/↕]. Cuando la altura del prisma del siguiente punto sea distinta, vuelva a introducirla antes de comenzar la observación.
   - [REC]: graba los resultados de la medición

   ☞Método de grabación:
   “20. GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR -”



3. Para empezar la medición, observe el prisma siguiente y pulse [OBS]. Repita este paso hasta que haya medido todos los prismas.

4. Cuando haya terminado la medición de coordenadas, pulse **{ESC}** para regresar a la pantalla de <Coord>.

Documento descargado de www.collnerlab.a.cl

13. MEDICIÓN POR TRISECCIÓN

La trisección sirve para determinar las coordenadas de una estación midiendo varias veces puntos cuyas coordenadas se conocen. Se pueden recuperar datos de coordenadas ya registrados para establecerlos como datos de puntos ya conocidos. En caso necesario, se puede comprobar el valor residual de cada punto.

Entrada		**Salida**	
Coordenadas de un punto conocido	: (Xi, Yi, Zi)	Coordenadas del punto de estación	: (X0,Y0, Z0)
Ángulo horizontal observado	: Hi		
Ángulo vertical observado	: Vi		
Distancia observada	: Di		



Documento descargado de www.kolarlabrana.cl

- Los datos Y, X, Z o sólo Z de la estación del instrumento se calculan midiendo los puntos conocidos.
- La medición por trisección de coordenadas sobrescribe los valores Y, X, Z de la estación del instrumento, pero la trisección de la altura no sobrescribe Y y X. Cuando realice la medición por trisección hágalo siempre en la secuencia descrita en “13.1 Medición por trisección de coordenadas” y “13.2 Medición por trisección de alturas”.
- Tanto los datos de coordenadas conocidas introducidos, como los datos de estación de instrumento calculados, pueden grabarse en el trabajo actual.
  ☞ “21. SELECCIÓN / ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO”

13.1 Medición por trisección de coordenadas

Los valores Y, X, Z de la estación del instrumento se establecen por medición.

- Con la medición de distancia, se pueden medir entre 2 y 10 puntos conocidos. Con la medición de ángulo, se pueden medir entre 3 y 10 puntos conocidos.

▶PROCEDIMIENTO

1. Asigne la tecla de función a la pantalla del modo Leer.
   ☞ “24.2 Asignación de teclas de función”

2. Pulse para comenzar la medición por trisección.

3. Seleccione “YXZ” e introduzca el punto conocido.
   Después de configurar las coordenadas para el primer punto conocido, pulse ↓ para pasar al segundo punto.
   Cuando haya configurado todos los puntos conocidos, pulse MEAS.



   - Si pulsa →?, podrá recuperar y utilizar las coordenadas registradas.
     ☞ “12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados”
   - Pulse {◀} para volver al anterior punto conocido.

4. Para empezar la medición, observe el primer punto conocido y pulse .
   Los resultados de la medición aparecerán en la pantalla.



Documento descargado de www.kolnerlabena.cl

• Cuando se haya seleccionado [▱] la distancia no se podrá ver en pantalla.

5. Pulse **YES** para usar los resultados de la medición del primer punto conocido.

• También puede introducir aquí la altura del prisma.

6. Repita las operaciones descritas en 4 y 5 in desde el segundo punto.
Cuando disponga del número mínimo de datos de observación necesarios para el cálculo, aparecerá **CALC** en la pantalla.

7. Pulse **CALC** o **YES** para comenzar automáticamente los cálculos una vez haya terminado la observación de todos los puntos conocidos.
Las coordenadas de la estación del instrumento y la desviación estándar, que describen la precisión de la medida, aparecen en pantalla.



Documento descargado de www.konnerlabena.cl

8. Pulse **RESULT** para comprobar el resultado.
Si no hay problemas con el resultado, pulse **{ESC}** y vaya al paso 11.





• **REC**: graba los resultados de la medición
☞ Método de grabación: “20. GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR -”

• Pulse **ADD** cuando haya un punto conocido sin medir o cuando añada un punto conocido nuevo.

9. Si hay problemas con los resultados de un punto, alinee el cursor con el punto en cuestión y pulse BAD. "*" aparece a la izquierda del punto. Repita la operación para todos los resultados con problemas.

10. Pulse RE_CALC para volver a realizar el cálculo sin el punto marcado en el paso 9. El resultado aparece en pantalla. Si no hay problemas con el resultado, vaya al paso 11. Si el resultado sigue presentando problemas, realice la medición por trisección desde el paso 4.

    • Pulse para medir el punto marcado en el paso 9. Si no se ha marcado ningún punto en el paso 9, puede volver a observar todos los puntos o sólo el punto final.



11. En la pantalla del paso 8, pulse para finalizar la medición por trisección. Las coordenadas de la estación del instrumento están configuradas.
    Si desea configurar el ángulo azimutal del primer punto conocido como punto de referencia, pulse YES

    • Si no desea configurar el ángulo azimutal, pulse NO para regresar al modo Leer.

Note

- También puede realizar mediciones REM desde la página 2 de la pantalla del modo Leer pulsando MENU y seleccionando "Triseccn." sin asignar la tecla de función.
- Aunque en el modo Config se haya seleccionado la opción "Pulg", la desviación estándar se mostrará en pies o pies del sistema convencional de EE.UU. dependiendo de la unidad de pie seleccionada.

Documento descargado de www.konnerlab.cl

13.2 Medición por trisección de alturas

Sólo se establece por medición el valor Z (altura) de la estación del instrumento.

- Los puntos conocidos deben medirse exclusivamente por la medición de distancia.
- Puede medir un máximo de 10 puntos.

▶PROCEDIMIENTO

1. Pulse [icon] para comenzar la medición por trisección.

2. Seleccione “Cota” e introduzca el punto conocido. Después de configurar la elevación del primer punto conocido, pulse ↓ para pasar al segundo punto. Cuando haya configurado todos los puntos conocidos, pulse MEAS.

   - Pulse **{ESC}** para volver al punto conocido anterior.



3. Para empezar la medición, observe el primer punto conocido y pulse OBS.
   Los resultados de la medición aparecerán en la pantalla.

4. Pulse YES para usar los resultados de la medición del primer punto conocido.

5. Si desea medir dos o más puntos conocidos, repita las operaciones 3 y 4 desde el segundo punto. Cuando disponga del número mínimo de datos de observación necesarios para el cálculo, aparecerá CALC en la pantalla.

Documento descargado de www.kollmerlab.com

6. Pulse CALC o YES para comenzar automáticamente los cálculos una vez haya terminado la observación de todos los puntos conocidos. La elevación de la estación del instrumento y la desviación estándar, que describen la precisión de la medida, aparecen en pantalla.



7. Pulse RESULT para comprobar el resultado.
   Si no hay problemas con el resultado, pulse **{ESC}** y vaya al paso 10.



8. Si hay problemas con los resultados de un punto, alinee el cursor con el punto en cuestión y pulse BAD. "*" aparece a la izquierda del punto.

9. Pulse RE CALC para volver a realizar el cálculo sin el punto marcado en el paso 8. El resultado aparece en pantalla.
   Si no hay problemas con el resultado, vaya al paso 10.
   Si el resultado sigue presentando problemas, realice la medición por trisección desde el paso 3.

10. Pulse ✓ para finalizar la medición por trisección. Sólo se ha configurado el valor Z (elevación) de las coordenadas de la estación del instrumento. Los valores Y y Z no se sobrescriben.

Documento descargado de www.collinerlabrana.cl

Proceso de cálculo por trisección

Para hallar las coordenadas YX, se utilizan ecuaciones de observación de ángulo y distancia. Para hallar las coordenadas de estación del instrumento, se emplea el método de mínimos cuadrados. Para hallar la coordenada Z, se toma el valor promedio como coordenadas de estación.


Comienza el cálculo
Se hayan las coordenadas hipotéticas
Se prepara la ecuación de observación para el ángulo
Se prepara la ecuación de observación para la distancia
La ecuación normal está lista
Se calculan las coordenadas de la estación del instrumento
Diferencia respecto de las coordenadas hipotéticas inferior a 0,5 mm
No
Se repite 3 veces
Sí
Cálculo de la coordenada Z
Acaba el cálculo

Documento descargado de www.vulnerabrana.cl

Precaución en el cálculo de la trisección

En ocasiones, es imposible calcular las coordenadas de un punto desconocido (estación del instrumento) si dicho punto, y tres o más puntos conocidos, están dispuestos en el borde de un único círculo.

A continuación, se muestra un ejemplo de una disposición conveniente.



△▲ : Punto desconocido
○● : Punto conocido

También puede ocurrir que sea imposible realizar un cálculo correcto, como en el caso mostrado a continuación.



Cuando los puntos estén en el borde de un único círculo, tome una de las mediciones siguientes.

(1) Sitúe la estación del instrumento lo más cerca posible del centro del triángulo.



(2) Observe otro punto conocido que no esté dentro del círculo.



(3) Lleve a cabo una medición de distancia de, como mínimo, uno de los tres puntos.



Documento descargado de www.konnerlabrana.cl

- En algunos casos, es imposible calcular las coordenadas de la estación si el ángulo comprendido entre los puntos conocidos es demasiado pequeño. Es difícil imaginar que cuanto mayor sea la distancia entre la estación del instrumento y los puntos conocidos, menor será el ángulo comprendido entre los puntos conocidos. Tenga cuidado, pues es muy fácil que los puntos se alineen en el borde de un único círculo.

14. MEDICIÓN DE REPLANTEO

La medición de replanteo sirve para replantear el punto requerido.
La diferencia entre los datos introducidos previamente en el instrumento (los datos de replanteo) y el valor medido puede verse en pantalla midiendo el ángulo horizontal, la distancia o las coordenadas del punto observado.

Las fórmulas enunciadas a continuación permiten calcular la diferencia de ángulo horizontal y la diferencia de distancia.

Diferencia de ángulo horizontal
dHA = Ángulo horizontal de los datos de replanteo - ángulo horizontal medido
Diferencia de distancia

Distancia	Elemento mostrado en pantalla
DistS: S-O S =	distancia geométrica medida - distancia geométrica de los datos de replanteo
DistH: S-O H =	distancia horizontal medida - distancia horizontal de los datos de replanteo
DistV: S-O V =	desnivel medido – diferencia de altura de los datos de replanteo

- La introducción de los datos de replanteo puede realizarse en diferentes modos: coordenadas, distancia horizontal, distancia geométrica, desnivel y medición REM.
- En la distancia geométrica, distancia horizontal, desnivel y modo de coordenadas, las coordenadas registradas pueden recuperarse y utilizarse como coordenadas de replanteo. En la distancia geométrica, distancia horizontal y desnivel, las distancias S/H/V se calculan a partir de la lectura de las coordenadas de replanteo, datos de la estación del instrumento, altura del instrumento y altura del prisma.
- Puede configurarse el EDM en el menú de medición por replanteo.
- Si no se ha realizado la medición o el espacio se deja en blanco, se mostrará “Null”.
- Si la distancia o el ángulo de la medición por replanteo se deja en “Null” la diferencia de distancia se ajusta automáticamente a “Null”.

Documento descargado de www.Kolmanuales.cl

14.1 Medición de replanteo de coordenadas

Después de establecer las coordenadas del punto que se va a replantear, el SET calcula el ángulo y la distancia horizontales de replanteo. Para replantear la ubicación de la coordenada requerida, seleccione la función de replanteo del ángulo horizontal y la de la distancia horizontal.



- Para hallar la coordenada Z, fije el prisma a una mira, etc., con la misma altura de prisma.

Documento descargado de www.tumanualabranet.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. En la tercera página de la pantalla del modo Leer, pulse **S – O** para mostrar <S-O> en pantalla.

2. Introduzca los datos de la estación del instrumento.
   ☞"12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados".

3. Configure el ángulo azimutal del punto de referencia.
   ☞"12.2 Configuración del ángulo azimutal" pasos 2 a 6

4. Seleccione “DatoRepl” (replanteo) y pulse [▲S-0] hasta que aparezca <Alt. S-O.>.

5. Introduzca las coordenadas del punto de replanteo.

   - Si pulsa [💾→?], podrá recuperar y utilizar las coordenadas registradas como coordenadas de replanteo.
     ☞ “12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados”

   - Cuando se pulsa [▲S-0], las coordenadas introducidas se calculan y se muestran en “DistH ” y “Ang.H”.





6. Pulse [✓] para configurar los datos de replanteo.

7. Gire la parte superior del instrumento hasta que “dHA” sea 0°, y coloque el prisma en la línea de observación.

8. Pulse [OBS] para empezar la medición de replanteo. Aparecen en pantalla el prisma y la distancia del punto que se va a replantear (S-OΔ H).





Documento descargado de www.kollerlabmaci

9. Mueva el prisma hacia adelante y hacia atrás hasta que la distancia de replanteo sea 0m. Si S-OΔH es "+", mueva el prisma hacia usted; si es "-", aleje el prisma de usted.

   • Al pulsar ← →, aparecerá una flecha apuntando hacia a la izquierda o hacia la derecha, para indicar en qué dirección debe moverse el prisma.

   ← : Mueva el prisma hacia la izquierda.
   → : Mueva el prisma hacia la derecha.
   ↓ : Acerque el prisma.
   ↑ : Aleje el prisma.
   ▲: Mueva el prisma hacia arriba.
   ▼: Mueva el prisma hacia abajo.

   Cuando el prisma se encuentre dentro del rango de medición, aparecerán en pantalla las cuatro flechas.

10. Pulse **{ESC}** para regresar a <S-O>.

    • Al utilizar [💾→?] en el paso 5, vuelve a aparecer la lista de coordenadas registradas. Continúe con la medición de replanteo.
    • [REC]: graba los resultados de la medición



11. ☞ Método de grabación: "GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR -"

Documento descargado de www.konnerlabrana.cl

14.2 Medición de replanteo de distancia

El punto se halla a partir del ángulo horizontal entre la dirección de referencia y la distancia desde la estación del instrumento.



▶PROCEDIMIENTO

1. Pulse **S – O** en la tercera página de la pantalla del modo Leer para que <S-O> aparezca en pantalla.

2. Introduzca los datos de la estación del instrumento.
   ☞ "12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados".
3. Configure el ángulo azimutal del punto de referencia.
   ☞ "12.2 Configuración del ángulo azimutal" pasos 2 a 6.

4. Seleccione la opción "DatoRepl".



Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

5. Pulse ▲S-0 hasta que <S-O H> aparezca en pantalla.



6. Cada vez que pulse ▲S-0 : S-O Coord (coordenadas), S-O H (distancia horizontal), S-O S (distancia geométrica), S-O V (desnivel), S-O Alt. (medición REM).
   ☞ "14.1 Medición de replanteo de coordenadas", "14.3 Medición de replanteo REM"

   • Si pulsa [→?], podrá recuperar y utilizar las coordenadas registradas. El ángulo y la distancia se calculan utilizando el valor de la coordenada.
   ☞ "12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados"

Documento descargado de www.kolnerlabrana.cl

7. Configure los siguientes elementos.
   (1) DistS/DistH/DistV: distancia entre la estación del instrumento y la posición que se va a replantear.
   (2) Ang.H: ángulo comprendido entre la dirección de la referencia y el punto que se va a replantear.



- Pulsar [P2] en la segunda página le permite introducir las coordenadas del punto que se va a replantear.



8. Pulse [✓] para configurar los valores de entrada.

9. Gire la parte superior del instrumento hasta que “dHA” sea 0° y coloque el prisma en la línea de observación.

10. Pulse [OBS] para comenzar la medición de distancia. Aparecen en pantalla el prisma y la distancia del punto que se va a replantear (S-OΔH).



11. Mueva el prisma para encontrar el punto que va a replantear.

12. Pulse **{ESC}** para regresar a <S-O>.

- Al utilizar [→?] en el paso 5, vuelve a aparecer la lista de coordenadas registradas. Continúe con la medición de replanteo.
- [REC]: graba los resultados de la medición

☞ Método de grabación:
“20. GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR -”

Documento descargado de manualsolnerlabrand.com

14.3 Medición de replanteo REM

El replanteo REM sirve para hallar un punto en el que no se pueda instalar directamente un prisma.
☞ “11.4 Medición REM”

▶PROCEDIMIENTO

1. Instale un prisma justo debajo o encima del punto que quiere hallar. Después, mida la altura del prisma (altura desde el punto topográfico al prisma) con una cinta métrica.

2. En la pantalla del modo Leer, pulse [S – O] para que <S-O> aparezca en pantalla.

3. Introduzca los datos de la estación del instrumento.
☞ “12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados”.

4. Seleccione “DatoRepl” y pulse [▲S-O] hasta que aparezca <S-O Alt.>.

5. En “SO Dist”, introduzca la altura desde el punto topográfico a la posición que se va a replantear.



6. Después de introducir los datos, pulse [✓].

Documento descargado de www.kaltnerlabrana.cl

7. Pulse [icon] para empezar la medición de replanteo REM. Mueva el anteojo para encontrar el punto que va a replantear.
   ☞ "14.2 Medición de replanteo de distancia", pasos 9 a 10



   : Acerque el anteojo al cenit.
   : Acerque el anteojo al nadir.

8. Cuando haya terminado la medición, pulse **{ESC}** para volver a <S-O>.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

15. LÍNEA DE REPLANTEO

La línea de replanteo se utiliza para el replanteo de un punto determinado a una distancia determinada de la línea base y para calcular la distancia desde la línea base al punto medido.



15.1 Definición de la línea base

Para realizar una medición de la línea de replanteo, primero debe definir la línea de referencia. Puede definir la línea base introduciendo las coordenadas de los dos puntos. El valor del factor de escala es la diferencia entre las coordenadas introducidas y las coordenadas observadas.

Corrección (X, Y) = DistH' (distancia horizontal calculada a partir del valor medido)
DistH (distancia horizontal calculada a partir de las coordenadas introducidas)

Documento descargado de www.vialibre.cl

- Si no observa los puntos primero y segundo, el factor de corrección será “1”.
- La línea base definida puede utilizarse tanto en la medición de la línea de replanteo como en la proyección del punto.

▶PROCEDIMIENTO

1. Asigne la tecla de función S – O a la pantalla del modo Leer.
   ☞ “24.2 Asignación de teclas de función”

2. Pulse S – O para mostrar en pantalla <Repl. Linea>.

3. Introduzca los datos de la estación del instrumento.
   ☞"12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados".

4. Seleccione "Defina Alineac." en <Repl. Linea>.

   • Si pulsa [→?], podrá recuperar y utilizar las coordenadas registradas.
   ☞"12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados"



5. Introduzca los datos del primer punto y pulse [✓].

6. Introduzca los datos del segundo punto.



7. Pulse **{FUNC}**.
   Aparecerá en pantalla MEAS.

   • Si no observa los puntos primero y segundo, vaya al paso 14.



8. Pulse MEAS en la pantalla del paso 8 para pasar a la observación del primer punto.



Documento descargado de www.hollnerlabrana.cl

9. Observe el primer punto y pulse OBS.
   Los resultados de la medición aparecerán en la pantalla.

   - Pulse ■ para detener la medición.
   - Puede introducir aquí la altura del prisma.

10. Pulse YES para utilizar los resultados de la medición del primer punto.

    - Pulse NO para volver a observar el primer punto.

11. Observe el segundo punto y pulse OBS.

12. Pulse YES para utilizar los resultados de la medición del segundo punto.
    En pantalla aparece la distancia entre los dos puntos medidos, la distancia calculada a partir de las coordenadas introducidas de los dos puntos y los factores de escala.





13. Pulse ✓ en la pantalla del paso 12 para definir la línea base. En pantalla, aparecerá <Repl. Linea>. Pase a la medición de la línea de replanteo.
    ☞ "15.2 Cálculo de un punto respecto a la línea base" / "15.3 Medición de un punto respecto a la línea base"

Documento descargado de www.somerlabrana.cl

- Pulse Sy=1 para configurar el factor de corrección y a “1”.
- Pulse 1:** para modificar el modo de visualización de la pendiente a “1 : * * = elevación: distancia horizontal”.

Note

- También puede realizar mediciones de replanteo pulsando MENU en la página 2 de la pantalla del modo Leer y seleccionando “Repl. Linea” sin asignar la tecla de función.

15.2 Cálculo de un punto respecto a la línea base

Esta función puede utilizarse para encontrar las coordenadas del punto buscado introduciendo la longitud y el desplazamiento en relación con la línea base.

- Antes de calcular el punto debe definir una línea base.



Documento descargado de www.konnelabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. Seleccione “Punto” en <Repl. Linea>

2. Configure los siguientes elementos.
   (1) Long.: Distancia, paralela a la línea base, entre el primer punto y el punto de intersección de la línea trazada desde el punto buscado y la línea base cuando éstas forman ángulos rectos (dirección X).
   (2) Desplz: Distancia entre el punto buscado y el punto de intersección de la línea trazada desde el punto buscado y la línea base cuando éstas forman ángulos rectos (dirección Y).



3. Pulse [✓]. El valor de las coordenadas del punto buscado se calcula y aparece en pantalla.

   • [REC]: graba el valor de las coordenadas como datos de un punto conocido.
   ☞Método de grabación: "22.1 Registro / eliminación de datos de puntos conocidos"
   • Pulse [▲S-O] para pasar a la medición de replanteo del punto buscado.
   ☞"14. MEDICIÓN DE REPLANTEO"



4. Pulse **{ESC}**. Continúe midiendo (repita los pasos a partir del 2).

Documento descargado de www.kollinerlab.cl

15.3 Medición de un punto respecto a la línea base

Esta función informa de la distancia horizontal entre el punto medido y la línea base y de la distancia vertical entre el punto medido y la línea base. En caso necesario, puede desplazar la línea base en dirección horizontal.

- Antes de llevar a cabo la medición del punto debe definir una línea base.



Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. Seleccione “Line” en <Repl. Linea>.

2. Introduzca el valor de desplazamiento.

   - Desplz: Distancia que debe desplazar la línea base. Un valor positivo indica el lado derecho y un valor negativo el izquierdo.
   - Si no debe configurar el valor del desplazamiento, vaya al paso 3.



3. Observe el prisma y, en la pantalla del paso 2, pulse **OBS**. Los resultados de la medición aparecerán en la pantalla. Pulse ■ para detener la medición.

4. Pulse **YES** para utilizar los resultados de la medición. Muestra la diferencia entre el punto medido y la línea base.

   - Offline: Un valor positivo indica que el punto se encuentra a la derecha de la línea base y un valor negativo indica que está a la izquierda.
   - “VAC” indica que el punto se encuentra por debajo de la línea base.
   - “RELL” indica que el punto se encuentra por encima de la línea base.
   - Long.: Distancia, a lo largo de la línea base, entre el primer punto y el punto medido.
   - Pulse **NO** para volver a observar el prisma.

Documento descargado de www.minerlabrana.cl

5. Para continuar la medición, observe el prisma siguiente y pulse OBS.

   • Pulse REC: graba los resultados de la medición.

   ☞ Método de grabación:
   “20. GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR -”

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

16. PROYECCIÓN DE PUNTOS

La proyección de puntos se utiliza para proyectar un punto sobre la línea base. El punto que desea proyectar puede ser tanto un punto medido como uno introducido. Muestra las distancias desde el primer punto y el punto que desea proyectar hasta la intersección de la línea base con la prolongación de una línea trazada desde el punto que desea proyectar, cuando éstas forman ángulos rectos.



Documento descargado de www.kolinemarant.cl

16.1 Definición de la línea base

- La línea base definida puede utilizarse tanto en la medición de la línea de replanteo como en la proyección del punto.

▶PROCEDIMIENTO

1. En la segunda página de la pantalla del modo Leer, pulse MENU y, a continuación, seleccione “Proyecc.Puntos”.

2. Introduzca los datos de la estación del instrumento y, a continuación, defina la línea base.
   ☞“15.1 Definición de la línea base” pasos 3 a 14

3. Pulse ✓ para definir la línea base. <Proyecc.Puntos> aparece en pantalla.
   Pase a la medición de proyección de puntos.
   ☞“16.2 Proyección de puntos”



Note

- También puede realizar mediciones de replanteo pulsando **[Menu]** en la página 2 de la pantalla del modo Leer y seleccionando “Proyecc.Puntos” sin asignar la tecla de función.

16.2 Proyección de puntos

Antes de realizar la proyección del punto debe definir una línea base.

▶PROCEDIMIENTO

1. Defina la línea base.
   ☞“16.1 Definición de la línea base”

2. Seleccione “Proyecc.Puntos” en <Proyecc.Puntos >.



3. Introduzca las coordenadas del punto.

   - Pulse OBS para observar el punto que desea proyectar.
   - Para grabar los datos como punto conocido, pulse **{FUNC}** y, a continuación, pulse REC en la segunda página.

   ☞Método de grabación:
   “22.1 Registro / eliminación de datos de puntos conocidos”



4. Pulse ✓ en la pantalla del paso 3.
   A continuación se calculan los siguientes elementos y aparecen en pantalla.

   - Long.: Distancia, a lo largo de la línea base, entre el primer punto y el punto proyectado (Dirección X).

Documento descargado de www.solinerlabrador.com

- Desplz: Distancia entre el punto que desea proyectar y la intersección de la línea trazada desde el punto de proyección y la línea base cuando estas líneas forman ángulos rectos. (Dirección Y).
- d.Cota: Desnivel entre la línea base y el punto proyectado.
- Pulse XYZ para pasar a la pantalla de valores de las coordenadas.
- Pulse para pasar a la pantalla de valores de las distancias.
- Pulse REC: graba el valor de las coordenadas como datos de un punto conocido.

☞ Método de grabación: “22.1 Registro / eliminación de datos de puntos conocidos”

- Pulse **[▲ S-O]** para pasar a la medición de replanteo del punto proyectado.

☞ “14. MEDICIÓN DE REPLANTEO”

5. Pulse **{ESC}**. Continúe midiendo (repita los pasos a partir del 3).

Documento descargado de www.kollerlabrana.cl

17. MEDICIÓN POR DESPLAZAMIENTO

Las mediciones por desplazamiento sirven para hallar un punto en el que no se puede situar directamente el prisma. También sirven para hallar el ángulo y la distancia hasta un punto que no se puede observar.

- Es posible hallar el ángulo y la distancia hasta el punto que desee medir (punto del prisma). Para ello, se sitúa el prisma en una posición (punto de desplazamiento) ubicada a corta distancia del punto del prisma, y se mide el ángulo y la distancia desde el punto topográfico hasta el punto de desplazamiento.
- A continuación, se explican las tres formas de hallar el punto del prisma.

17.1 Medición por desplazamiento de una sola distancia

Para hallar el punto del prisma, introduzca la distancia horizontal entre el punto del prisma y el punto de desplazamiento.



Documento descargado de www.koneksbana.cl

- Si el punto de desplazamiento está colocado a izquierda o derecha del punto del prisma, el ángulo formado por las líneas que unen el punto de desplazamiento al punto del prisma y a la estación del instrumento tiene que ser de casi 90°.
- Si el punto de desplazamiento está situado delante o detrás del punto del prisma, instale el punto de desplazamiento en la línea que une la estación del instrumento al punto del prisma.

▶PROCEDIMIENTO

1. Configure el punto de desplazamiento cerca del punto del prisma y mida la distancia entre ambos. Después, configure un prisma en el punto de desplazamiento.

2. En la primera página del modo Leer, observe el punto de desplazamiento y pulse [ ] para comenzar a medir.
   Los resultados de la medición aparecen en la pantalla. Pulse [ ] para detener la medición.

3. Pulse [ ] en la página tres del modo Leer para que en pantalla aparezca <Desplz>.

4. Introduzca los datos de la estación del instrumento.
   ☞"12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados".

5. Seleccione “Desplz/Dist”. Introduzca los siguientes valores.
   (1) Distancia horizontal del punto del prisma al punto de desplazamiento.
   (2) Dirección del punto de desplazamiento.



Documento descargado de www.koonerlabrana.cl

- Dirección del punto de desplazamiento

  ← : A la izquierda del punto del prisma.

  → : A la derecha del punto del prisma.

  ↓ : Más cerca que el punto del prisma.

  ↑ : Más lejos que el punto del prisma.

- Pulse OBS para volver a observar el punto de desplazamiento.

6. Pulse ✓ para calcular y ver en pantalla la distancia y el ángulo del punto del prisma.



7. Pulse YES para volver a <Desplz>.

- Pulse XYZ para alternar en pantalla de los valores de distancia a los valores de coordenadas. Pulse HVD para volver a los valores de distancia.
- Pulse NO para volver a la distancia y ángulo anteriores.
- Para grabar el resultado del cálculo, pulse REC.

☞ “20. GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR -”

Documento descargado de www.solinerlabrana.cl

17.2 Medición de ángulos por desplazamiento

Consiste en la observación de la dirección del punto del prisma, con el objeto de hallar el punto del prisma a partir del ángulo incluido.
Instale puntos de desplazamiento para el punto del prisma a su izquierda y a su derecha, lo más cerca posible del punto del prisma. Mida la distancia hasta los puntos de desplazamiento y el ángulo horizontal del punto del prisma.



Documento descargado de www.kolnerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. Sitúe los puntos de desplazamiento cerca del punto del prisma, teniendo presente que la distancia de la estación del instrumento al punto del prisma y la altura de los puntos de desplazamiento y el punto del prisma son iguales. Después, use de prisma los puntos de desplazamiento.

2. En la primera página del modo Leer, observe el punto de desplazamiento y pulse para comenzar a medir.
   Los resultados de la medición aparecen en la pantalla. Pulse para detener la medición.

3. Pulse en la página tres del modo Leer para que en pantalla aparezca <Desplz>.

4. Introduzca los datos de la estación del instrumento.
   ☞"12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados".

5. Seleccione "Desplz/Ang." en <Desplz>.



6. Observe, con precisión, la dirección del punto del prisma y pulse ✓.
   Aparecen en pantalla la distancia y el ángulo del punto del prisma.



7. Cuando haya terminado la medición, pulse YES para regresar a <Desplz>.

Documento descargado de www.kollnerlabbiaca.cl

17.3 Medición por desplazamiento de dos distancias

Consiste en la medición de las distancias entre el punto del prisma y los dos puntos de desplazamiento.
Instale dos puntos de desplazamiento (primer y segundo prisma) en una línea recta que parta del punto del prisma. A continuación, observe el primer y el segundo prisma. Introduzca la distancia entre el 2º prisma y el punto del prisma para hallar el punto del prisma.

- Puede realizar esta medición más fácilmente con el equipo opcional: el prisma de 2 puntos (2RT500-K). Si utiliza el prisma de 2 puntos, configure la constante del prisma a 0.
  ☞ “24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Configuración EDM”



Cómo usar el prisma de 2 puntos (2RT500--K)



- Instale el prisma de 2 puntos con la punta en el punto del prisma.
- Coloque los prismas mirando hacia el instrumento.
- Mida la distancia desde el punto del prisma hasta el 2º prisma.
- Configure el tipo de reflector como “Placa”.

Documento descargado de www.kolunrlaxana.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. Instale dos puntos de desplazamiento (1º prisma, 2º prisma) en una línea recta que parta del punto del prisma. Utilice los puntos de desplazamiento como prisma.

2. Pulse en la página tres del modo Leer para que en pantalla aparezca <Desplz>.

3. Introduzca los datos de la estación del instrumento.
   ☞"12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados".

4. Seleccione “Desplz/2D” en <Desplz>.

5. Observe el 1º prisma y pulse **OBS**.
   Comienza la observación y en la pantalla aparecen los resultados de la medición.
   Pulse **YES**. Aparece la pantalla “Observación del 2º prisma”.



6. Observe el 2° prisma y pulse **OBS**.
   Los resultados de la medición aparecen en la pantalla. Pulse **YES**.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

7. Introduzca la distancia entre el 2º prisma y el punto del prisma y pulse **{↵}**. Las coordenadas del punto del prisma aparecen en pantalla.



8. Pulse **YES**. Aparece, de nuevo, <Desplz>.

   • Al pulsar **HVD** la pantalla alterna entre la presentación de las coordenadas y la de S, ZA, HAR.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

18. MEDICIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE

La medición de distancia entre dos o más puntos sirve para medir la distancia geométrica, la distancia horizontal y el ángulo horizontal hasta un prisma, partiendo del prisma de referencia (punto inicial) sin mover el instrumento.

- Se puede cambiar el último punto medido a la siguiente posición inicial.
- El resultado de la medición puede expresarse como el gradiente entre dos puntos.



Documento descargado de www.kollnerlabrana.com

18.1 Medición de la distancia entre 2 o más puntos

▶PROCEDIMIENTO

1. Observe el prisma de la posición inicial y pulse [ ] en la primera página del modo Leer, para empezar a medir.
   En la pantalla, aparecen los valores medidos.
   Pulse [ ] para detener la medición.

2. Observe el segundo prisma y pulse [⇆] en la tercera página del modo Leer para empezar la observación.
   Aparecen los siguientes valores:
   S : Distancia geométrica entre la posición inicial y el 2º prisma.
   H : Distancia horizontal entre la posición inicial y la 2ª posición.
   V : Desnivel entre la posición inicial y el 2º prisma.
   • Es posible introducir la altura del prisma de la posición inicial y el segundo prisma. Pulse **[PRISMA]** en la segunda página.
   Introduzca la altura del prisma y pulse [✓].







Documento descargado de www.kollnerlabroma.cl

3. Para empezar la observación, observe el prisma siguiente y pulse . De esta forma, puede medir la distancia geométrica, la distancia horizontal y el desnivel entre varios puntos y la posición inicial.

   - Al pulsar S/% , aparece la distancia entre dos puntos (S) expresada como la pendiente entre dos puntos.
   - Pulse OBS para volver a observar la posición inicial. Observe la posición inicial y pulse OBS .
   - Al pulsar , el último prisma medido se convierte en la nueva posición inicial para realizar la siguiente medición de la distancia entre dos o más puntos del prisma siguiente.

   ☞ “18.2 Cambio del punto inicial”

4. Pulse **{ESC}** para finalizar la medición de la distancia entre dos o más puntos.

Documento descargado de www.vollnerlabrana.cl

18.2 Cambio del punto inicial

Se puede cambiar el último punto medido a la siguiente posición inicial.



Documento descargado de www.somerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. Observe el prisma y la posición inicial siguiendo los pasos del 1 al 3 descritos en “18.1 Medición de la distancia entre 2 o más puntos”.

2. Cuando haya terminado de medir los prismas, pulse [⚲ ➡].
   Pulse [YES].

   • Pulse [NO] para cancelar la medición.

3. El último objetivo medido pasará a ser la nueva posición inicial. Realice la medición de la distancia entre 2 ó más puntos siguiendo los pasos 2 y 3 descritos en “18.1 Medición de la distancia entre 2 o más puntos”.

19. CÁLCULO DEL ÁREA DE UNA SUPERFICIE

Puede calcular el área del terreno (área en pendiente y área horizontal) marcado por tres o más puntos conocidos sobre una línea. Para ello, debe introducir las coordenadas de los puntos.

Entrada **Salida**

Coordenadas: P1 (Y1, X1, Z1) Área de la superficie: S (área de pendiente y área horizontal)

P2 (Y1, X2, Z2)

P3 (Y3, X3, Z3)



Documento descargado de www.konicalabrana.es

- Número de puntos de coordenadas especificados: 3 ó más, 50 ó menos.
- El área de la superficie se calcula observando en orden los puntos de una línea que demarca una zona, o bien leyendo en las coordenadas previamente registradas en orden.

- Si emplea menos de tres puntos para medir un área, se producirá un error.
- Asegúrese de observar (o recuperar) los puntos de un área cerrada en sentido circular hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo: el área especificada mediante la introducción (o recuperación) de los números de punto 1, 2, 3, 4, 5 y la especificada por 5, 4, 3, 2, 1 tienen la misma forma. Sin embargo, si los puntos no se introducen en orden correlativo, el cálculo del área será incorrecto.

Área de pendiente

Los primeros tres puntos especificados (medidos/leídos) se usan para crear la superficie del área de pendiente. Los siguientes puntos se proyectan verticalmente sobre esta superficie y el área de pendiente calculada.

▶PROCEDIMIENTO Cálculo del área de una superficie mediante la observación de puntos

1. En la segunda pantalla del modo Leer, pulse MENU y, a continuación, seleccione “Calculo Areas”.

2. Introduzca los datos de la estación del instrumento.
   ☞“12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados”
3. Seleccione “Calculo Areas” en <Calculo Areas>.

4. Observe el primer punto de la línea que limita el área y pulse MEAS.
   Pulse OBS para empezar la observación.
   En la pantalla, aparecen los valores medidos.



5. Pulse ✓ para introducir el valor del punto 1 en “Pto.01”.



Documento descargado de www.kolnerlabrand.com

6. Repita los pasos 4 y 5 hasta haber medido todos los puntos. Los puntos incluidos en un área limitada se observan en sentido horario o antihorario.
   Por ejemplo: el área especificada mediante la introducción de los números de punto 1, 2, 3, 4, 5 y la especificada por 5, 4, 3, 2, 1, tienen la misma forma.
   Una vez observados todos los puntos conocidos necesarios para calcular la superficie del área, aparecerá **CALC**.



7. Pulse **CALC** para mostrar en pantalla el área calculada.
   Pto : número de puntos definidos
   AreaS: área de pendiente
   AreaH: área horizontal





8. Pulse ✓ en la pantalla del Paso 7 para salir del cálculo del área y regresar al modo Leer.

Documento descargado de www.kollnerlabrador.de

▶PROCEDIMIENTO Cálculo del área de una superficie a partir de la lectura de las coordenadas de los puntos

1. En la segunda pantalla del modo Leer, pulse MENU y, a continuación, seleccione “Calculo Areas”.

2. Introduzca los datos de la estación del instrumento.

3. Seleccione “Calculo Areas” en <Calculo Areas>.

4. Pulse [→?] para mostrar la lista de los datos de coordenadas.
   Pto. : Datos del punto conocido guardado en el trabajo actual o en el trabajo de búsqueda de coordenadas.
   Crd./Est. : Coordenadas guardadas en el trabajo en curso o en el trabajo de búsqueda de coordenadas”.

5. Seleccione el primer punto de la lista y pulse **{↵}**.
   Las coordenadas del primer punto están configuradas como “Pto.001”.



6. Repita los pasos 4 y 5 hasta haber medido todos los puntos.
   Los puntos incluidos en un área limitada se observan en sentido horario o antihorario.
   Una vez observados todos los puntos conocidos necesarios para calcular la superficie del área, aparecerá CALC.



Documento descargado de www.soulnerlabrada.cl

7. Pulse **CALC** para mostrar en pantalla el área calculada.



8. Pulse ✓ para abandonar el cálculo del área y volver al modo Leer.

Note

- También puede realizar mediciones por línea de replanteo si pulsa ▱ en la pantalla del modo Leer.
  ☞ Asignación de ▱: “24.2 Asignación de teclas de función”

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

20. GRABACIÓN DE DATOS - MENÚ REGSTR -

En el menú Regstr, se pueden almacenar los datos de una medición (distancia, ángulo, coordenadas), los datos de los puntos de la estación y anotarlos en el trabajo actual.
☞ “21. SELECCIÓN / ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO”

• En el instrumento es posible almacenar un total de 10.000 datos.

Note

• Si se introduce el mismo número de punto, aparecerá la siguiente pantalla.



Pulse ADD para grabar el punto como otro registro con el mismo nombre.
Pulse NO para introducir un nombre nuevo.
Pulse YES para sobrescribir el punto actual.

20.1 Grabación de los datos de la estación del instrumento

Los datos de la estación del instrumento pueden almacenarse en el trabajo actual.

- Los datos que puede grabar son: coordenadas de la estación del instrumento, número de punto, altura del instrumento, códigos, operario, fecha, hora, climatología, viento, temperatura, presión atmosférica y factor de corrección atmosférica.
- Si los datos de la estación del instrumento del trabajo actual no están guardados, se utilizará la configuración de los datos del instrumento guardados anteriormente.

Documento descargado de www.tolimerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. En la tercera página del modo Leer, pulse REC para mostrar la pantalla <REC>.

   • Aparece el nombre del trabajo que se está realizando en ese momento.

2. Seleccione “DatoEstc”.

   • Seleccione [💾➡?] para volver a abrir y utilizar las coordenadas registradas.

   ☞“12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados”

3. Configure los siguientes elementos de datos.
   (1) Coordenadas de la estación del instrumento
   (2) Número de punto
   (3) Altura del instrumento
   (4) Código
   (5) Operador
   (6) Fecha
   (7) Hora
   (8) Climatología
   (9) Viento
   (10)Temperatura
   (11)Presión atmosférica
   (12)Factor de corrección atmosférica

   • Cuando introduzca un código, aparecerán [ADD], [LIST] y [💾🔧].
   Pulse [ADD] para guardar los códigos introducidos en memoria.

   Pulse [LIST] para mostrar los códigos guardados en orden cronológico inverso.









Documento descargado de www.kollnerlab.cl

Pulse [ ] para buscar un código guardado.

☞ Para revisar y guardar los códigos en el modo Memory, consulte “22.3 Registro / eliminación de códigos” y “22.4 Revisión de códigos”.

- Para configurar el factor de corrección atmosférica como 0ppm, pulse [Oppm]. En cuanto a la temperatura y a la presión atmosférica, se adoptarán los valores de configuración predeterminados.

4. Controle los datos introducidos y pulse [ ].

5. Pulse **{ESC}** para volver a <REC>.

Documento descargado de www.vollnerlabrana.cl

Note

- Tamaño máximo del número de punto: 14 caracteres alfanuméricos
- Rango de entrada de la altura del prisma: -9999,999 a 9999,999 (m)
- Tamaño máximo del código/operador: 16 caracteres alfanuméricos
- Selección de las condiciones climáticas: Bien, Nuboso, Llovizna, Lluv, Niev
- Selección del viento: Calm, Bueno, Suave, Fuerte, Muy fuerte
- Intervalo de temperatura: -30 a 60 (°C) (en incrementos de 1 °C)/-22 a 140 (°F) (en incrementos de 1 °F)
- Rango de presión atmosférica: de 500 a 1400 (hPa) (en incrementos de 1 hPa)/ de 375 a 1050 (mm de Hg)
  (en incrementos de 1mm de Hg)/de 14,8 a 41,3 (pulgadas de Hg) (en incrementos de 0,1 pulgadas de Hg)
- Factor de corrección atmosférica (ppm): -499 a 499

Fecha: Ejemplo de entrada	20 de julio de 2006 → 20060720
Hora: Ejemplo de entrada	2:35:17 p.m. → 143517

20.2 Grabación del punto de referencia

Los datos de la estación de referencia pueden almacenarse en el trabajo actual. Puede optar entre introducir el ángulo azimutal o calcular coordenadas como método de configuración del ángulo azimutal.

▶PROCEDIMIENTO Introducción del ángulo azimutal

1. En la tercera página del modo Leer, pulse **REC** para mostrar la pantalla <REC>.
2. Seleccione “Datos Estc.Ref.”.



3. Seleccione “Ang”.
   Los valores de medición del ángulo se muestran en pantalla nada más medirse.



4. Introduzca el ángulo azimutal.



5. Observe la referencia y pulse **REC** en la pantalla del paso 4 y configure los siguientes elementos.

   (1) Código
   (2) Altura del prisma.
   (3) Número de punto



6. Verifique los datos introducidos y pulse ✓ para configurar la estación de referencia .
   Volverá a aparecer en pantalla <REC>.

Documento descargado de www.kollnerlabrador.de

▶PROCEDIMIENTO Cálculo del ángulo azimutal según las coordenadas

1. En la tercera página del modo Leer, pulse **REC** para mostrar la pantalla <REC>.

2. Seleccione “Datos Estc.Ref.”.

3. Seleccione “Coord”.

4. Introduzca las coordenadas de estación de referencia.

   - Cuando quiera leer y configurar datos de coordenadas desde la memoria, pulse **→?**.

   ☞ “12.1 Introducción de coordenadas de la estación del instrumento PROCEDIMIENTO Lectura de Datos de Coordenadas Registrados”.



5. En la pantalla del paso 3, pulse **✓**.
   Los valores de medición del ángulo se muestran en pantalla nada más medirse. También se mostrará el ángulo azimutal calculado.



Documento descargado de www.vulnerlab.com

6. Observe la referencia y pulse REC en la pantalla del paso 4 y configure los siguientes elementos.

   (1) Código
   (2) Altura del prisma
   (3) Número de punto



7. Verifique los datos introducidos y pulse ✓ para configurar la estación de referencia.
   <REC> volverá a aparecer en pantalla.

20.3 Grabación de datos de medición de ángulos

Los datos de mediciones de ángulos pueden almacenarse en el trabajo actual.

- Es aconsejable utilizar AUTO para la grabación automática de mediciones de ángulos.

▶PROCEDIMIENTO

1. En la tercera página del modo Leer, pulse REC para mostrar la pantalla <REC>.

2. Seleccione “Datos Ang.” y observe el punto que desee grabar.
   Los valores de medición del ángulo se muestran en pantalla nada más medirse.



Documento descargado de www.kollnerlabrana.com

3. Pulse REC en la pantalla del paso 2 y después defina los siguientes elementos.
   (1) Código
   (2) Altura del prisma
   (3) Número de punto



4. Compruebe los datos introducidos y pulse ✓.

5. Si desea seguir midiendo, observe el punto siguiente y realice los pasos 3 y 4 antes descritos.

   • Pulse AUTO para realizar la medición del ángulo y grabar automáticamente los resultados. AUTO es aconsejable para grabar los datos de la medición cuando los datos del número de punto, código y altura del prisma no están configurados.



6. Pulse **{ESC}** para salir de la medición y volver a <REC>.

Documento descargado de www.somerlabrana.cl

20.4 Grabación de los datos de mediciones de distancias

Los datos de mediciones de distancias pueden almacenarse en el trabajo actual.

▶PROCEDIMIENTO

1. En la primera página del modo Leer, pulse [▰] para llevar a cabo la medición de la distancia.
   ☞ "11.1 Medición de distancias y ángulos"

2. En la tercera página del modo Leer, pulse [REC]. Aparecerá en pantalla <REC>.
   Seleccione "DatosDist" para ver los resultados de la medición.





3. Pulse [REC] en la pantalla del paso 2 y configure los siguientes elementos.
   (1) Código
   (2) Altura del prisma
   (3) Número de punto



4. Controle los datos introducidos y pulse [✓].

5. Para continuar midiendo, observe el punto siguiente, pulse [▰] y realice los pasos 3 y 4 antes descritos.

   • Pulse [▰P] para realizar una medición por desplazamiento en el modo Grabar.



Documento descargado de www.vollnerlabor.de

6. Pulse **{ESC}** para salir de la medición y volver a <REC>.

Note

- Una vez grabados los datos, REC desaparece de la pantalla para evitar una doble grabación.

20.5 Grabación de datos de coordenadas

Los datos de coordenadas pueden almacenarse en el trabajo actual.

▶PROCEDIMIENTO

1. Realice una medición de coordenadas en la pantalla del modo Leer.
   ☞"12. MEDICIÓN DE COORDENADAS"

2. En la tercera página del modo Leer, pulse REC para mostrar la pantalla <REC>. Seleccione "DatosCoord" para ver los resultados de la medición.





3. Pulse REC en la pantalla del paso 2 y configure los siguientes elementos.
   (1) Código
   (2) Altura del prisma
   (3) Número de punto



Documento descargado de www.allnerlabrana.cl

4. Compruebe los datos introducidos y pulse [✓].

5. Para continuar midiendo, observe el punto siguiente, pulse [OBS] y realice los pasos 3 y 4 antes descritos.

6. Pulse **{ESC}** para salir de la medición y volver a <REC>.

20.6 Grabación de los datos de distancia y de las coordenadas

Los datos de medición de la distancia y de las coordenadas pueden guardarse simultáneamente en el trabajo actual.

- Tanto los datos de la medición de la distancia como los datos de las coordenadas se graban con el mismo número de punto.
- Primero se graban los datos de medición de la distancia y luego, los datos de las coordenadas.

Documento descargado de www.kollner.com.co

▶PROCEDIMIENTO

1. En la tercera página del modo Leer, pulse [REC] para mostrar la pantalla <REC>.

2. Seleccione “DatosDist+Coord” para que aparezca en pantalla <REC/DIST+C>.



3. Para empezar la medición, observe el punto y pulse OBS. Los resultados de la medición aparecen en la pantalla.

4. Pulse REC y configure los siguientes elementos.
   (1) Código
   (2) Altura del prisma
   (3) Número de punto



5. Compruebe los datos introducidos y pulse ✓.

6. Pulse **{ESC}** para salir de la medición y volver a <REC>.

20.7 Grabación de notas

Este procedimiento sirve para preparar los datos de las notas y los graba en el trabajo seleccionado.

▶PROCEDIMIENTO

1. En la tercera página del modo Leer, pulse REC para mostrar la pantalla <REC>. Seleccione “Nota”.



2. Introduzca los datos de nota.



3. Cuando haya terminado de escribir la nota, pulse ✓ para regresar a la pantalla <REC>.

Note

• Longitud máxima de la nota: 60 caracteres alfanuméricos

Documento descargado de www.solnerlabrana.cl

20.8 Revisión de los datos de un trabajo

Puede ver en pantalla los datos del trabajo actual que esté seleccionado.

- También es posible buscar datos en el trabajo para mostrarlos por número de puntos. Pero no se pueden buscar los datos de las notas.
- Los datos de puntos conocidos introducidos desde un instrumento externo no se revisan.

▶PROCEDIMIENTO Revisión de los datos del trabajo

1. En la tercera página del modo Leer, pulse **REC** para mostrar la pantalla <REC>.
   Seleccione “Ver” para ver en pantalla la lista de los puntos grabados.
2. Si quiere ver más detalles sobre un número de punto, selecciónelo y pulse **[◢┘]**.
   Se mostrará información pormenorizada de sus datos. Esta pantalla contiene los datos de medición de distancias.





- Para ver los datos anteriores, pulse **↑**.
- Para ver los datos siguientes, pulse **↓**.
- ↑↓··P = Utilice **{▲}**/**{▼}** para cambiar de una página a otra.
- **↑↓··P** = Utilice **{▲}**/**{▼}** para seleccionar un punto individual.
- Pulse **⤒** para mostrar los primeros datos.
- Pulse **⤓** para mostrar los últimos datos.
- Pulse **🖫🔧** para buscar un número de punto. Escriba el número después de “N.Pto.”.

Documento descargado de www.kollnerlabana.com

- La búsqueda puede durar algún tiempo si son muchos los datos registrados.
- Pulse **[RED]** para visualizar la pantalla de datos reducidos que aparece a la derecha.
- Pulse OBS para volver a la pantalla anterior.



3. Pulse {**ESC**} para terminar la presentación pormenorizada y regresar a la lista de puntos. Pulse otra vez **{ESC}** para volver a <REC>.

Note

- Si en el trabajo existen más de dos puntos con el mismo nombre, el SET sólo encontrará los datos más recientes.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

21. SELECCIÓN / ELIMINACIÓN DE UN TRABAJO

21.1 Selección de un trabajo

Seleccione el trabajo actual y el trabajo de búsqueda de coordenadas.

- La configuración de fábrica del SET incluye un total de 10 trabajos preparados, y está seleccionado el primero (JOB1).
- De forma predeterminada, los nombres de los trabajos son JOB1, JOB2, etc., hasta llegar a JOB10. Puede llamarlos de otra forma si así lo desea.
- Se puede configurar el factor de escala para cada trabajo. Sólo se puede editar el factor de escala para el trabajo actual.

Trabajo actual

Los resultados de la medición, datos de la estación del instrumento, datos de puntos conocidos, notas y datos de coordenadas están grabados en el trabajo actual.

☞ Registro de datos del punto conocido: “22.1 Registro / eliminación de datos de puntos conocidos”

Trabajo de búsqueda de coordenadas

Los datos de las coordenadas registradas en el trabajo seleccionado pueden leerse en la medición de coordenadas, medición de trisección, medición de replanteo, etc.

Corrección

SET calcula la distancia horizontal y las coordenadas de un punto utilizando la distancia geométrica medida. Si se ha definido el factor de escala, la corrección se llevará a cabo durante el cálculo.

Distancias horizontales corregidas = Distancia horizontal (S) × Factor de corrección (S.F.)

- Si se asigna el valor “1,00000000” al factor de corrección, no se corregirá la distancia horizontal.

Documento descargado de www.kolnerlabana.cl

▶PROCEDIMIENTO Selección de un trabajo y configuración del factor de escala

1. En el modo Memory, seleccione "JOB".



2. Elija "Selec.JOB". Aparecerá la pantalla <Selec.JOB>.





3. Pulse **LIST**.



- También puede seleccionar el trabajo en la pantalla del paso 2 pulsando **{▶}**/**{◀}**.
- Los números de la derecha representan el número de datos que contiene cada trabajo.
- "*" indica que el trabajo todavía no se ha volcado a ningún dispositivo externo.

4. Sitúe el cursor en la misma línea que el trabajo que desee definir como trabajo actual y pulse **{↵}**. Se determina el trabajo.

5. Pulse **S.F.** e introduzca el factor de escala del trabajo actual.



Documento descargado de www.vollherlabrador.de

6. Pulse **{↵}**.
   Aparece de nuevo <Selec.JOB>.

7. Alinee el cursor con “JOB Busqd.Coord.” y pulse **LIST**.
   Aparecerá en pantalla <JOB Busqd.Coord.>.

8. Sitúe el cursor en la misma línea que el trabajo que desee como trabajo de búsqueda de coordenadas y pulse **{↵}**.
   Aparece la pantalla <JOB> del trabajo seleccionado.

Note

- La lista de nombres de trabajos ocupa, como máximo, 2 páginas.
- Rango de introducción del factor de escala: 0,50000000 a 2,00000000 (*1,00000000)

“*”: Configuración de fábrica

▶PROCEDIMIENTO Introducción del nombre de un trabajo

1. En el modo Memory, seleccione “JOB”.

2. Antes, habrá seleccionado el trabajo cuyo nombre desee cambiar.
   ☞ “PROCEDIMIENTO Selección de un trabajo y configuración del factor de escala”

Documento descargado de www.kollerlabranza.cl

3. Seleccione “Edit.Nom.JOB” en <JOB>. Introduzca el nuevo nombre del trabajo y pulse **{↵}**. Aparece, de nuevo, <JOB>.





Note

- Tamaño máximo del nombre de un trabajo: 12 caracteres alfanuméricos

21.2 Eliminación de un trabajo

Se pueden eliminar los datos de un trabajo. Después de eliminar los datos, el nombre del trabajo volverá a ser el asignado de fábrica en el SET.

Note

- No se pueden eliminar los trabajos que no hayan sido volcados a un dispositivo auxiliar (cuyo nombre aparece señalado con *).

Documento descargado de www.komerlabrata.cl

▶PROCEDIMIENTO

1. En el modo Memory, seleccione “JOB”.

2. Seleccione “Borrar JOB”. Aparecerá <Borrar JOB>.

   - Los números de la derecha representan el número de datos que contiene cada trabajo.





3. Sitúe el cursor en la misma línea que el trabajo deseado y pulse **{↵}**

4. Pulse **YES**. Se eliminan los datos del trabajo seleccionado y vuelve a aparecer la pantalla <Borrar trabajo>.

Documento descargado de
www.kollnerlabrana.cl

22. REGISTRO / ELIMINACIÓN DE DATOS

22.1 Registro / eliminación de datos de puntos conocidos

Puede registrar o eliminar los datos de las coordenadas de los puntos conocidos del trabajo actual.
Durante la configuración, puede volcar los datos ya registrados de coordenadas, para emplearlos como datos de la estación de trabajo, de la estación de referencia, de puntos conocidos y de coordenadas de replanteo.

- Se pueden registrar hasta 10000 elementos de datos de coordenadas, incluidos los datos que contienen los trabajos.
- Hay dos métodos de registro: desde el teclado o desde un instrumento externo.
  ☞ Cables de comunicación: “27.2 Accesorios opcionales”
  Formato de volcado y operaciones de los comandos: Manuales de “Interfacing with the SOKKIA SDR Electronic Field Book” (Conexión con la libreta electrónica de campo SDR de SOKKIA) y “Command Explanations” (Explicaciones de los comandos).
- Al introducir los datos de un punto conocido desde un dispositivo externo, el SET no comprueba el punto conocido.
- La configuración de la comunicación también puede realizarse desde los datos conocidos. Seleccione “Config.Comm” en <DatosConoc>.

Documento cedido gratuitamente por www.kolnerlabornacional

- Si selecciona “pulgada” como unidad de distancia, deberá introducir los datos en “pies”.

►PROCEDIMIENTO Uso del teclado para registrar datos de coordenadas de puntos conocidos

1. En el modo Memory, seleccione “DatosConoc”.

   • Aparece el nombre del trabajo que se está realizando en ese momento.



2. Seleccione “TeclearCoord” y escriba el número de punto y las coordenadas del punto conocido.





3. Después de configurar los datos, pulse **{↵}**.
   Los datos de las coordenadas se graban en el trabajo actual y vuelve a aparecer la pantalla del paso 2.
4. Siga introduciendo los datos de coordenadas de otros puntos conocidos.



5. Cuando haya terminado el registro de todos los datos de las coordenadas, pulse **{ESC}** para volver a <DatosConoc>.

Documento descargado de www.kollmerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Introducción de los datos de coordenadas de puntos conocidos desde un instrumento externo

1. Conecte el SET y el ordenador principal.

2. En el modo Memory, seleccione “DatosConoc”.

   • Aparece el nombre del trabajo que se está realizando en ese momento.

3. Seleccione “EntradaComm” para mostrar en pantalla <EntradaComm>.
   Se empiezan a introducir los datos de coordenadas procedentes del instrumento externo. En la pantalla, aparece el número de elementos recibidos. Cuando termina la recepción de datos, aparece en pantalla <DatosConoc>.





   • Pulse **{ESC}** para detener la recepción datos en curso.

▶PROCEDIMIENTO Eliminación de los datos de coordenadas conocidas

1. En el modo Memory, seleccione “DatosConoc”.



2. Seleccione “Borrado” para ver la lista de datos de puntos conocidos.



3. Seleccione el número de punto que desea eliminar y pulse **{↵}**.



   • ↑↓··P = Utilice **{▲}**/**{▼}** para cambiar de una página a otra.
   • ↑↓··P = Utilice **{▲}**/**{▼}** para seleccionar un punto individual.
   • Pulse ⤒ para ver el principio de la lista de números de punto.
   • Pulse ⤓ para ver el final de la lista de números de punto.

Documento descargado de www.konnerlab.com.cl

- Pulse [□ 🔧] para buscar un número de punto. Escriba el número después de “N.Pto.”. La búsqueda puede durar algún tiempo si son muchos los datos registrados.

4. Pulse [P → 🗑] para eliminar el número de punto seleccionado.

   - Pulse [↑] para mostrar los datos anteriores.
   - Pulse [↓] para mostrar los datos siguientes.

5. Pulse **{ESC}** para salir de la lista de números de punto y regresar a <Datos conocidos>.

Documento descargado de www.tollnerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Borrado simultáneo de todos los datos de coordenadas (inicialización)

1. En el modo Memory, seleccione “DatosConoc”.

2. Seleccione “Borra” y pulse **{↵}**.



3. Pulse [YES].
<DatosConoc> vuelve a aparecer en pantalla.

22.2 Revisión de los datos de puntos conocidos

Puede ver en pantalla todos los datos de coordenadas incluidos en el trabajo actual.

▶PROCEDIMIENTO

1. En el modo Memory, seleccione “DatosConoc”.

   • Aparece el nombre del trabajo que se está realizando en ese momento.

2. Seleccione “Ver”.
   Aparece la lista de números de punto.





3. Seleccione el número de punto que desea mostrar y pulse **{↵}**.
   Aparecen en pantalla las coordenadas del número de punto seleccionado.



4. Pulse **{ESC}** para restaurar la lista de número de punto.
   Pulse otra vez **{ESC}** para volver a <DatosConoc>.

documento descargado de www.kollnerlab.com

22.3 Registro / eliminación de códigos

Se pueden guardar códigos en la memoria. También puede leer los códigos registrados en la memoria mientras graba datos de la estación del instrumento o datos de observación.

▶PROCEDIMIENTO Introducción de códigos

1. En el modo Memory, seleccione “Codg”.
2. Seleccione “TecleaCodig”. Introduzca el código y pulse **{↵}**. El código se registra y vuelve a aparecer <Codg>.



Note

- Tamaño máximo del código: 16 caracteres alfanuméricos
- Número máximo de códigos registrados: 40

Documento descargado de www.fullnerlabranza.cl

▶PROCEDIMIENTO Eliminación de códigos

1. En el modo Memory, seleccione “Codg”.
2. Seleccione “Borrado”. Aparece la lista de códigos registrados.



3. Sitúe el cursor en la línea del código que desea eliminar y pulse **P → 🗑**.
   Se eliminará el código elegido.

4. Pulse **{ESC}** para restaurar <Codg>.

Note

- Si selecciona “BorraLista” en el paso 2 y luego pulsa **YES**, se eliminan todos los códigos registrados.

22.4 Revisión de códigos

▶PROCEDIMIENTO

1. En el modo Memory, seleccione “Codg”.

2. Seleccione “Ver Codig”. Aparece la lista de códigos registrados.





3. Pulse **{ESC}** para restaurar <Codg>.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

23. VOLCADO DE LOS DATOS DE UN TRABAJO

Se pueden volcar los datos de un trabajo a un ordenador o a una impresora.
☞ Cables de comunicación: “27.2 Accesorios opcionales”
Formato de volcado y operaciones de los comandos: Manuales de “Interfacing with the SOKKIA SDR Electronic Field Book” (Conexión con la libreta electrónica de campo SDR de SOKKIA) y “Command Explanations” (Explicaciones de los comandos).

- Los resultados de la medición, datos de la estación del instrumento, datos de puntos conocidos, notas y datos de coordenadas del trabajo se vuelcan.
- Los datos de puntos conocidos introducidos desde un instrumento externo no se vuelcan.
- La configuración de la comunicación también puede realizarse a través del menú trabajo. Seleccione “Config.Comm” en <JOB>.

- Aunque se haya seleccionado la opción “Pulg” como unidad de distancia, los datos se mostrarán en pies o pies del sistema convencional de EE.UU. dependiendo de la unidad de pie seleccionada.

Documento descargado de www.kollnerlabana.com

▶PROCEDIMIENTO Volcado de los datos del trabajo al ordenador principal

1. Conecte el SET y el ordenador principal.
2. En el modo Memory, seleccione “JOB”.



3. Seleccione “SalidaComm” para ver la lista de trabajos.



4. Seleccione el trabajo cuyos datos desee volcar y pulse **{↵}**.
   A la derecha del trabajo seleccionado, aparecerá la palabra “Out”. Puede seleccionar todos los trabajos que desee.

   • “*” indica que el trabajo todavía no se ha volcado a ningún dispositivo externo.



5. Pulse [✓].

6. Seleccione el formato de volcado y pulse **{↵}**.

7. Seleccione el formato de volcado y pulse **{↵}**.
   Comienza el volcado. Cuando termine el volcado, volverá a aparecer la lista de trabajos. Ahora, puede volcar el trabajo siguiente.
   • Seleccione “DatosObs” para volcar los datos de medición.
   • Seleccione “DatosReducid” para volcar los datos de medición y datos reducidos.
   • Para detener el volcado, pulse **{ESC}**.



Documento descargado de www.konnerlabruna.cl

▶PROCEDIMIENTO Volcado de los datos del trabajo a impresora

1. En el modo Memory, seleccione “JOB”.

2. Seleccione “SalidaComm” para ver la lista de trabajos.



3. Seleccione el trabajo cuyos datos desee volcar y pulse **{↵}**.
   A la derecha del trabajo seleccionado, aparecerá la palabra “Out”. Puede seleccionar todos los trabajos que desee.

4. Pulse [✓].

5. Conecte el SET y la impresora.

6. Encienda la impresora.

7. Seleccione “Salida Impresa” y pulse **{↵}**.
8. Seleccione el formato de volcado y pulse **{↵}**.
   Comienza el volcado. Cuando termine el volcado, volverá a aparecer la lista de trabajos
   . Ahora, puede volcar el siguiente trabajo.
   - Seleccione “DatosObs” para volcar los datos de medición.
   - Seleccione “DatosReducid” para volcar los datos de medición y datos reducidos.

Para detener el volcado, pulse **{ESC}**.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

24. CAMBIO DE LA CONFIGURACIÓN

En esta sección, se explica en qué consiste la configuración de parámetros, cómo modificarla y cómo realizar una inicialización (poner todos los valores a cero).

24.1 Cambio de las opciones del instrumento

A continuación, se explica los valores de configuración EDM y los modos de configuración en el modo Leer. Puede modificar todos los elementos para adaptarlos a su medición.

- "*": Configuración de fábrica

● Configuración EDM (conjunto de elementos, opciones y rango de introducción)

Pulse PPM / PC en la segunda página del modo Leer.



Documento descargado de www.polinabrana.cl

- Oppm: El factor de corrección atmosférica vuelve a 0 y la temperatura y la presión atmosférica adoptan los valores predeterminados.
- El factor de corrección atmosférica se calcula y configura a partir de los valores de temperatura y presión atmosférica introducidos. También se puede introducir el factor de corrección atmosférica directamente.

Conjunto de elementos, opciones y rango de introducción (*: Configuración de fábrica)

Modo (modo de medición de distancias)	Fino R*, FinoPRO (Valor: 1 a 9 veces), Fino S, Rapido R, Rapido S, Tracking
Reflector	Prism*/Placa
PC (constante del prisma):	-99 a 99 mm ("Prism" está seleccionado: -30*, "Placa" está seleccionado: 0*)
Temp. (Temperatura)	-30 a 60°C (15*)
Presión atmosférica	500 a 1400hPa (1013*)/375 a 1050 mm de Hg (760*)
ppm (Factor de corrección atmosférica)	-499 a 499 (0*)

Factor de corrección atmosférica

El SET mide la distancia con un haz de luz, pero la velocidad de dicha luz varía según el índice de refracción de la luz en la atmósfera. Este índice de refracción varía según la temperatura y la presión atmosférica.

- Para poder determinar con precisión el factor de corrección atmosférica, hay que tomar la temperatura y la presión atmosférica promedio de todo el trayecto del haz de medición. Sea muy cuidadoso cuando calcule el factor de corrección en un terreno montañoso, pues la diferencia de altura implica diferentes condiciones atmosféricas entre dos puntos.
- El SET está diseñado de manera que el factor de corrección sea 0 ppm a una presión atmosférica de 1013 hPa y a una temperatura de 15 °C.
- Al introducir los valores de temperatura y presión atmosférica, el valor de corrección se calcula y se guarda en la memoria. Calcule el factor de corrección atmosférica con la siguiente fórmula.

$$\text{ppm} = 278{,}96 - \frac{0{,}2904 \times \text{presión atmosférica (hPa)}}{1 + 0{,}003661 \times \text{temperatura del aire (°C)}}$$

- Si no es necesario realizar ninguna corrección meteorológica, ponga a 0 el valor de ppm.

Corrección de la constante del prisma

Cada prisma reflectante tiene su propia constante.
Configure el valor de corrección de la constante de acuerdo con el prisma reflectante que utilice.

- A continuación, se ofrecen ejemplos de los valores de Sokkia de corrección de la constante del prisma para los prismas reflectantes.

AP01S+AP01AR (Constante = 30 mm)



Valor de corrección = -30

AP01AR (Constante = 40 mm)

Valor de corrección = -40

CP01 (Constante = 0 mm)

Valor de corrección = 0

Documento descargado de www.koncelabrama.com

●Valores del modo Config (elementos, opciones y rango de introducción)

En el modo Config, seleccione “Condic.Obs.”



Modo Dist	DistS*, DistH, DistV
Compnsdr (Compensación del ángulo de inclinación)	Act(H,V)*, Act(V), No
Collimdr (Corrección de colimación)	Si*, No
Esf/Refr	No*, K=0,142, K=0,20
V manual	Si, No*
Obs.V (Método de presentación del ángulo vertical)	Cenit*, Horiz, Horiz 90° (Horizontal ±90°)
Coord.	Y-X-Z*, X-Y-Z
Resol.Ang (Resolución del ángulo)	SET210K/310K/510K: 1*” o 5”, SET610K: 1” o 5*”
Corr.NivelMar (corrección de nivel del mar)	Si, No*

Mecanismo de compensación automática del ángulo de inclinación

Los ángulos vertical y horizontal se compensan automáticamente para errores pequeños de inclinación gracias al sensor de inclinación de 2 ejes.

- Lea los ángulos compensados automáticamente cuando la pantalla se haya estabilizado.
- El error de ángulo vertical (error en el eje vertical), fluctúa según el eje vertical. Por lo tanto, cuando el instrumento no está completamente nivelado, si cambia el ángulo vertical girando el anteojo, también cambiará el valor del ángulo horizontal que aparece en pantalla.
  Ángulo horizontal compensado = Ángulo horizontal medido + Inclinación del ángulo / tag (ángulo vertical)

Documento descargado de www.kolin.com.ar

- Cuando el anteojo se dirige al ángulo cenital o nadir, no se compensa la inclinación del ángulo horizontal.

Corrección de colimación

El SET tiene una función de corrección de colimación que corrige automáticamente los errores del ángulo horizontal causados por errores del eje horizontal y del eje de nivelación.

Modo V (método de presentación de ángulo vertical)



Corrección de nivel del mar

El SET calcula la distancia horizontal utilizando valores de distancia geométrica. Como esta distancia horizontal no tiene en cuenta la altura sobre el nivel del mar, se recomienda realizar una corrección esférica al medir a grandes altitudes. La distancia esférica se calcula de la siguiente forma.

Documento descargado de www.kolhercurana.cl

En el modo Config, seleccione “Config.Instr”



Apagar	5 min, 10 min, 15 min, 30 min*, No
Ilum.Retic.	nivel 0 a 5 (3*)
Contrast	nivel 0 a 15 (10*)
Seguir	On, Off*
EDM ALC	Fijo*, Libr

Apagado automático para ahorrar energía
Para ahorrar batería, la alimentación del SET se corta automáticamente después del tiempo seleccionado.

Función Seguir
Si la función Seguir se ha definido como “On” (activada) y el SET se apaga y se vuelve a encender, aparecerá la pantalla que estaba abierta cuando se apagó el instrumento. Además, se guarda la configuración de todos los parámetros. La copia de seguridad de la memoria es de aproximadamente una semana. Pasados siete días, se cancela la función Seguir.

EDM Standby
Configura el estado de la alimentación eléctrica del EDM. Cuando la función EDM Standby está activada, la alimentación eléctrica EDM está en reserva. Cuando se pulsa , puede reducir el tiempo necesario para mostrar los resultados.

EDM ALC
Configura el estado de recepción de luz del EDM. Al realizar mediciones continuas, la configuración de esta opción dependerá de las condiciones de la medición.

- Si EDM ALC está configurado como “Libr”, el EDM ALC del instrumento ajusta automáticamente la cantidad de luz recibida. Defina “Libr” cuando el objetivo se mueva entre medidas o cuando se utilicen objetivos diferentes.
- Cuando la configuración es “Fijo”, la cantidad de luz recibida permanece fija hasta terminar la medición continua.
- Si un obstáculo bloquea intermitentemente el haz de luz durante la realización de mediciones continuas provocando el error “Sin Señal”, se necesitará algo de tiempo para ajustar la luz recibida y se pueda mostrar el valor de la medición. Defina “Fijo” cuando el haz de luz utilizado en la medición sea estable, pero se vea interrumpido frecuentemente por obstáculos como personas, vehículos, ramas de árboles, etc.

Note

- La configuración de EDM ALC se cambiará automáticamente a “Libr” cuando el modo de medición de distancia se configure a “Tracking” (el objetivo se mueve durante la medición de distancia).

Documento descargado de www.kolumbiaraw.cl

En el modo Config, seleccione “Config.Comm”

Velocid.	1200 bps*, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps
BitsDatos	8 bits*, 7 bits
Parid.	Ninguna*, Impr, Par
Stop bit	1 bit*, 2 bits
Check sum	Si, No*
Xon/Xoff	Si*, No

☞ Formato de volcado y operaciones de los comandos: Manuales de “Interfacing with the SOKKIA SDR Electronic Field Book” (Conexión con la libreta electrónica de campo SDR de SOKKIA) y “Command Operations” (Funcionamiento de los comandos).

Documento descargado de www.solinerlab.cl

En el modo Config, seleccione “Unid”



Temp. (Temperatura)	°C*, °F
Pulse	hPa*, mmHg, PulgHg
Ang.	Grad.*, gon, mil
Dist	metro*, Pie, Pulg
Pie (sólo aparece si se ha seleccionado “Pie” o “Pulg” en “Dist”)	Pie int.* (1 m = 3,280839895), Pie EE.UU. (1 m = 3,280833333)

Pulg (fracción de pulgada)
La “Fracción de pulgada” es la unidad utilizada en EE.UU. y se expresa como se muestra en el siguiente ejemplo.



① **10,000 pies.**
② 0,875 pies x 12=10,5 pulg
③ 0,5 pulg=1/2 pulg

- Incluso estando seleccionada la unidad “Pulg”, todos los datos, incluyendo el resultado del cálculo del área se expresan en pies y todas las distancias deben introducirse en pies. La pantalla también muestra los valores en pies cuando se supera el rango de pulgadas.

Pie internacional y pie topográfico de EE.UU.

El SET puede mostrar los valores de pies en las unidades de pies internacionales y pies topográficos de EE.UU.
El pie internacional, que es la unidad de pie estándar, se denomina simplemente “pie” en el resto del manual.
El pie topográfico de EE.UU, que es la unidad que utiliza el Servicio Geodésico y de Costas de Estados Unidos, recibe la denominación de “pie EE.UU.” en el resto del manual.
Si selecciona “Pie” o “Pulg” en “Dist”, el elemento “Pie” aparece en la pantalla tal y como se muestra a continuación. Si se selecciona “metro”, este elemento no se mostrará.

Documento Protegido
www.topografia.cl



Los resultados que se muestran en pies variarán en función de la unidad seleccionada en este elemento.

24.2 Asignación de teclas de función

En el modo Leer, se pueden asignar funciones a las teclas para adaptarse a las condiciones de medición. Esta opción posibilita un manejo muy eficiente del SET, puesto que permite predeterminar una función en una sola tecla. De esta forma, el teclado se adapta a diversas aplicaciones, y a los distintos usos de cada operario del instrumento.

- La configuración de teclas de función presente se conserva hasta que se revisa, incluso cuando el SET esté apagado.
- Se pueden registrar dos conjuntos de asignaciones de teclas de función: configuración de usuario 1 configuración de usuario 2.
- Las configuraciones de teclas de función registradas para Usuario 1 y Usuario 2 se pueden recuperar siempre que se desee.

- Cuando se graban y registran las asignaciones de teclas de función, se elimina la configuración anterior de las teclas. Cuando se recupera una configuración de teclas de función, las teclas pasan a corresponder a las funciones de la configuración recuperada, y deja de funcionar la configuración antes activa. Téngalo siempre presente.

Documento descargado de Topconperlamar.cl

● A continuación, se describe la configuración de fábrica de las teclas de función del SET.

Página 1 | SHV | 0SET | |
Página 2 | MENU | | | PPM/PC
Página 3 | | | REC | S – O

● Las siguientes funciones pueden asignarse a teclas de función.

: Medición de distancia
SHV : Alternar entre la pantalla de presentación del ángulo y la de presentación de la distancia.
0SET : Configurar a 0 el ángulo horizontal.
: Medición de las coordenadas.
: Medición de repetición.
: Medición de la distancia entre dos o más puntos.
S – O : Medición por replanteo.

: Medición por desplazamiento.
REC : Menú Regstr.
PPM/PC : Configuración de EDM.

: Configurar el ángulo horizontal requerido.

: Mostrar el ángulo de inclinación.

: Modo Menú (medición de coordenadas, medición por replanteo, medición por desplazamiento, medición de la distancia entre dos o más puntos, medición REM, medición por trisección, medición del área de una superficie, medición de la línea de replanteo, proyección del punto).

: Medición REM

: Medición por trisección.

: Seleccionar el ángulo horizontal izquierda/derecha.

: Alternar entre ángulo cenital/pendiente en %.

: Mantener el ángulo horizontal/liberar el ángulo horizontal.

: Mostrar datos finales de la medición.

: Volcar los resultados de mediciones a un instrumento externo.

: Devolver señal.

: Medición del área de una superficie.

: Alternar entre metros y pies.

: Configurar la altura de la estación del instrumento y la altura del prisma.

: Medición por línea de replanteo.

: Medición por proyección de puntos.

: No hay ninguna función asignada.

● Ejemplos de asignación de teclas de función

Se puede asignar la misma tecla a todas las páginas (ejemplo 1). Se puede asignar la misma función a más de una tecla de la misma página (ejemplo 2). También es posible asignar una función a una sola tecla (ejemplo 3).

Ejemplo 1 de asignación:

Ejemplo 2 de asignación:

Ejemplo 3 de asignación:

Documento descargado de www.kourlaina.cl

▶PROCEDIMIENTO Asignación de funciones

1. En el modo Config, seleccione “Func.Tecla”.
   Seleccione “Defina”. En <Func.Tecla>, se muestran las teclas de función asignadas en ese momento.

2. Sitúe el cursor en la línea de la tecla de función cuya asignación quiera modificar. Para ello, use las flechas **{▶}**/**{◀}**.
   Cuando una tecla de función está seleccionada, su cursor parpadea.

3. Cambie la función de la tecla por medio de **{▲}**/**{▼}**.
   Defina la función de la tecla y su ubicación pulsando **{▶}**/**{◀}**. La tecla de función configurada deja de estar intermitente y ahora parpadea el cursor de la tecla de función siguiente.

4. Repita los pasos 2 y 3 cuantas veces sea necesario.

5. Pulse ✓ para grabar las asignaciones y volver a <Func.Tecla>.
   En el modo Leer, aparecen las funciones con sus nuevas teclas.

Documento descargado de www.komerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Registro de una asignación

1. Asigne funciones a las teclas de función.
   ☞ “PROCEDIMIENTO Asignación de funciones”

2. En el modo Config, seleccione “Func.Tecla”.

3. Seleccione “Registro”.
   Elija la configuración de teclas de función que desee registrar: “Usuario 1” o “Usuario 2”.

4. Pulse **{↵}**. La tecla de función asignada se registra en la configuración del usuario 1 o en la del usuario 2 y se vuelve a <Func.Tecla>.



▶PROCEDIMIENTO Recuperación de una asignación

1. En el modo Config, seleccione “Func.Tecla”.

2. Seleccione la opción “Reclam”. Seleccione la configuración de teclado Usuario 1, Usuario 2 o P/Defct (la configuración de fábrica predeterminada del SET), y pulse **{↵}**.
   Vuelve a aparecer la pantalla <Func.Tecla>. En ella, se muestran las funciones de la configuración recuperada en el modo Leer.



Documento descargado de www.kollnerlabinstrumental

24.3 Cambio de contraseña

Se puede cambiar la definición de la contraseña.

- No se ha definido ninguna contraseña al embalar el SET.

▶PROCEDIMIENTO Cambio de contraseña

1. Seleccione “Cambia Password” en modo Config.
2. Introduzca la contraseña antigua y pulse **{↵}**.



3. Introduzca la nueva contraseña y pulse **{↵}**. Se cambiará la contraseña y aparecerá la pantalla de <Config>.

   • Si no había ninguna contraseña introducida como nueva contraseña y se pulsa **{↵}**, no se configurará ninguna contraseña.

Note

• Rango de introducción de la contraseña: 3 caracteres como mínimo y 8 como máximo

Documento descargado de www.kolinerlabrana.cl

24.4 Recuperación de la configuración por defecto

A continuación, se explican los dos métodos de recuperación de la configuración por defecto:
Recuperación de la configuración original y encendido del SET. Inicialización de los datos y encendido del SET.

• Restablezca la configuración original de fábrica de los siguientes valores del SET.
  Configuración EDM, valores del modo Config (teclas de función incluidas).
☞ Acerca de la configuración inicial, al embalar el SET, “24.1 Cambio de las opciones del instrumento”, “24.2 Asignación de teclas de función”.
• Inicialización de los datos. Se inicializan los siguientes datos.
  Datos internos de todos los trabajos.
  Datos de puntos conocidos que contiene la memoria.
  Datos de códigos que contiene la memoria.

▶PROCEDIMIENTO Recuperación de la configuración original y encendido del SET

1. Apague el SET.
2. Mientras se pulsa **{F4}** y **{BS}**, pulse **{ON}**.
3. Se enciende el SET, mostrando en pantalla “P/Defecto”. Todos los elementos han recuperado su configuración original.

▶PROCEDIMIENTO Inicialización de datos y encendido del SET

1. Apague el SET.
2. Mientras pulsa **{F1}**, **{F3}** y **{BS}**, pulse **{ON}**.
3. Se enciende el SET, mostrando en pantalla el mensaje “Limpiand Memoria..”. Todos los elementos han recuperado su configuración original.

Documento descargado de
www.kollmerlabrana.cl

25. MENSAJES DE ADVERTENCIA Y DE ERROR

A continuación, se enumeran y explican los mensajes de error que aparecen en la pantalla del SET. Si un mensaje de error aparece repetidas veces o si aparece algún mensaje diferente a los descritos a continuación, significa que el instrumento no funciona correctamente. Póngase en contacto con el representante de Sokkia.

Alineac.NoValida

La línea base no se definió correctamente durante la medición por línea de replanteo o la medición por proyección de punto.

Checksum error

Se ha producido un error de envío / repetición entre el SET y el equipo externo.
Vuelva a enviar o a recibir los datos.

Coord.Estc. es NULL

No se puede calcular. La coordenada del punto de la estación está configurada como nula.
Introduzca la coordenada.

Coord.X/Y son NULL, Error Leer

El campo de norte o de este de la coordenada dada es nulo.
Introduzca la coordenada.

Coord. Iguales

Ha introducido los mismos valores para el Pto.1 y el Pto. 2 en la medición por línea de replanteo. SET no puede definir la línea base.

Enviar Antes

Antes de borrar un trabajo, hay que terminar el volcado de sus datos (transmisión al ordenador principal o volcado a una impresora).
Transmita el trabajo que desee borrar al ordenador principal o a la impresora.

Error de Calculo

Ya existen unas coordenadas idénticas a las de punto conocido observadas durante la trisección. Configure otro punto conocido de modo que no coincidan las coordenadas de punto conocido.

Documento descargado de www.soluciones.cl

Error en Comunic.

Se ha producido un error en la recepción de los datos de coordenadas procedentes de un instrumento externo.
Revise la configuración de los parámetros relacionados con las condiciones de comunicación.
☞"24.1 Cambio de las opciones del instrumento ● Valores del modo Config"

¡Error Mem. Flash!
¡Error de colocación intermitente!

Es imposible leer los datos.
Póngase en contacto con el representante de Sokkia.

FaltaPto.Desplz

En la medición por desplazamiento, no se ha terminado correctamente la observación del punto de desplazamiento.
Observe el punto de desplazamiento con precisión y pulse OBS para volver a realizar la medición.

FaltaObs.Prism

En la medición REM, no se ha terminado correctamente la observación del prisma.
Observe el prisma con precisión y pulse OBS para volver a realizar la medición.

Falta 1a Obs

En la medición de la distancia entre 2 o más puntos, no se ha terminado correctamente la observación de la posición inicial.
Observe la posición inicial con precisión y pulse OBS para volver a realizar la medición.

Falta 2a Obs

En la medición de la distancia entre 2 o más puntos, no se ha terminado correctamente la observación del prisma.
Observe el prisma con precisión y pulse para volver a realizar la medición.

FueraRango

La inclinación del instrumento supera el rango de compensación del ángulo de inclinación durante la medición.
Nivele y vuelva a observar dentro del rango de ±3′.

Documento descargado de www.kollnerlabriana.cl

Fuera de tiempo

Las condiciones de medición son malas y debido a la escasez de luz de reflectancia, no se pudo realizar la medición dentro del tiempo especificado. Vuelva a observar el prisma. Cuando utilice prismas reflectantes, la eficacia mejora aumentando el número de prismas que se utilizan.

Malas Condic.

El aire brilla mucho, etc., las condiciones de medición son malas.

El centro del prisma no puede verse.
Vuelva a observar el prisma.

Memoria Llena

No existe espacio disponible en la memoria para introducir más datos. Elimine de la memoria los datos del trabajo o las coordenadas innecesarios y vuelva a grabar los datos.

Muy Corto

La contraseña introducida tiene menos de 3 caracteres. La contraseña debe tener un mínimo de 3 y un máximo de 8 caracteres.

No Aceptable

Durante la presentación en % de gradiente, se ha superado el rango de presentación (menos de ± 1000 %).
El ángulo vertical ha superado los ±89° de horizontal o la distancia medida es mayor que 9999,999 m durante la medición REM.
Instale la estación del instrumento lejos del prisma.
Las coordenadas de la estación del instrumento calculadas en la trisección son demasiado elevadas.
Vuelva a realizar la observación.
El factor de escala es inferior a 0,100000 o superior a 9,99999 durante la medición por línea de replanteo.
Durante el cálculo del área, los resultados excedieron el rango de presentación.

NuevaPassword Dif.

Durante la configuración de la nueva contraseña, se ha introducido una contraseña de confirmación distinta. Introduzca la contraseña nueva dos veces correctamente.

PasswordErronea

La contraseña introducida no coincide con la contraseña definida. Introduzca la contraseña correcta.

Prohibido el uso no autorizado de
www.kolberbranch.cl

RAM Borrada

(Este mensaje aparece nada más encender el SET.) La función de reanudación no funciona porque ha transcurrido más de una semana (periodo de copia de seguridad de la memoria) desde la última vez que se apagó el SET.
Aunque la función “Seguir” esté activada, la función queda anulada después de más de una semana.

SinDato

Se ha detenido la búsqueda/lectura de datos de coordenadas o la búsqueda de datos de código. Motivos: el elemento en cuestión no existe o el volumen de datos es muy grande.

SinSolucion

En la trisección, el cálculo de las coordenadas de la estación del instrumento no converge.
Analice los resultados y, si es necesario, vuelva a realizar la observación.

Sin Señal

Las condiciones de medición son malas y no hay luz de reflectancia para medir distancias.
Vuelva a observar el prisma. Cuando utilice prismas reflectantes, la eficacia mejora aumentando el número de prismas que se utilizan.

Temp Rnge OUT

El SET se encuentra fuera del rango de temperatura admitido y no se pueden realizar mediciones precisas. Repita las mediciones en el rango de temperatura adecuado. Si el SET está expuesto a la luz solar directa, protéjalo del calor del sol con la ayuda de un paraguas.

Documento descargado de www.kaunerlibrary.cl



Si el cable de la impresora está conectado mientras se realiza la medición, ésta no se podrá llevar a cabo correctamente. El SET lo indicará mostrando la pantalla anterior y emitiendo un pitido. En cuanto retire el cable, regresará a la pantalla anterior.
Si el SDR o el ordenador conectado está apagado, aparecerá la pantalla anterior. Esta situación es normal y no significa que haya ningún problema. Si se vuelve a encender el SDR o se vuelve a conectar el ordenador o el cable, regresará a la pantalla anterior.

26. REVISIONES Y AJUSTES

Un SET es un instrumento de medición que exige unos ajustes muy precisos. Debe ser revisado y ajustado antes de utilizarlo, para así garantizar que se realicen siempre mediciones precisas.

- Realice siempre las revisiones y ajustes en la secuencia correcta comenzando por “26.1 Nivel tubular” hasta “26.7 Constante de la distancia aditiva”.
- Además, debe examinarse detenidamente el instrumento si ha pasado mucho tiempo almacenado, después de transportarlo, o cuando pueda haber sufrido daños por recibir un golpe fuerte.

26.1 Nivel tubular

El tubo de burbuja o nivel es de cristal, por lo que es sensible a los cambios de temperatura y los golpes. Revíselo y ajústelo como se indica a continuación.

▶PROCEDIMIENTO Revisión y ajuste

1. Nivele el instrumento y revise la posición de la burbuja del nivel tubular.
   ☞ “7.2 Nivelación”, pasos 3 a 5.

2. Gire la parte superior 180° y compruebe la posición de la burbuja.
   Si la burbuja sigue centrada, no es necesario ajustarla.
   Si la burbuja está descentrada, ajústela como se indica a continuación:



3. Corrija la mitad del desplazamiento de la burbuja mediante el tornillo C de nivelación del pie.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

4. Corrija la mitad restante del desplazamiento utilizando la clavija de ajuste para girar el tornillo de ajuste del nivel tubular. Cuando el tornillo de ajuste del nivel tubular se gira en el sentido antihorario, la burbuja se mueve en el mismo sentido.



5. Gire la parte superior del instrumento y siga realizando los ajustes hasta que la burbuja siga centrada en cualquier posición que adopte la parte superior.
Si la burbuja no se desplaza al centro aunque haya repetido los ajustes, pida a su representante de Sokkia que la ajuste.

Documento descargado de www.koneulabrana.cl

26.2 Nivel circular

▶PROCEDIMIENTO Revisión y ajuste

1. Revise y ajuste el nivel tubular, o bien utilice con cuidado el nivel tubular para nivelar el instrumento.
☞ “7.2 Nivelación” pasos 1 a 2.

2. Revise la posición de la burbuja del nivel circular.
Si la burbuja no está descentrada, no es necesario ajustarla.
Si la burbuja está descentrada, realice el siguiente ajuste.

3. En primer lugar, confirme la dirección del desplazamiento. Con la clavija de ajuste, afloje el tornillo del nivel circular del lado opuesto a la dirección hacia la que se desplaza la burbuja para moverla hacia el centro.



4. Apriete los tornillos de ajuste hasta que la tensión de los tres tornillos sea igual para alinear la burbuja en medio del círculo.

- Asegúrese de que la tensión de ajuste sea idéntica en todos los tornillos.
- No apriete demasiado los tornillos, pues podría dañar el nivel circular.

26.3 Sensor de inclinación

Si el ángulo de inclinación que aparece en pantalla se desvía del ángulo de inclinación 0° (punto cero), el instrumento no está correctamente nivelado. Esto afectará negativamente a la medición del ángulo.
Para corregir el error del punto cero de inclinación, siga este procedimiento.

Documento descargado de www.konuralabrana.pl

▶PROCEDIMIENTO Revisión

1. Nivele cuidadosamente el instrumento. Si fuera necesario, repita los procedimientos de revisión y ajuste de los niveles de la burbuja.

2. Configure el ángulo horizontal a 0°. En la primera página del modo Leer, pulse dos veces **0SET** para configurar el ángulo horizontal a 0°.

3. Acceda a la pantalla <Desplz.Comp>.
   En la pantalla del modo Config, seleccione “Const.Instr” para ver la constante de corrección de la dirección X (observación) y de dirección Y (vertical).
   Seleccione “Incl.X Y” y pulse **{↵}** para ver en pantalla el ángulo de inclinación en la dirección X (observación) y en la dirección Y (eje horizontal).



4. Espere unos instantes. Cuando se estabilice la pantalla, lea los ángulos X1 e Y1 compensados automáticamente.

5. Afloje la mordaza horizontal y gire el instrumento 180°, tomando como referencia el ángulo horizontal de la pantalla, y vuelva a apretar la mordaza.

6. Espere unos instantes. Cuando se estabilice la pantalla, lea los ángulos X2 e Y2 compensados automáticamente.

7. Calcule los siguientes valores de desplazamiento (error del punto cero de inclinación).
   DesplazamientoX = (X1+X2)/2
   DesplazamientoY = (Y1+Y2)/2

   Si uno de los valores de desplazamiento (DesplazamientoX, DesplazamientoY) supera ±20", ajuste el valor mediante el siguiente procedimiento.
   Si el valor de desplazamiento se encuentra en el rango ±20", no es necesario ningún ajuste.
   Pulse **{ESC}** para regresar a <Const.Instr>.

Documento descargado de www.kellnerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Ajuste

8. Guarde los valores X2 e Y2.
   Pulse [✓]. Aparecerá en pantalla “Obs. CI”.

9. Gire la parte superior del instrumento 180° hasta que el ángulo que aparezca sea 180° ±1’ y se muestre [✓].

10. Espere unos instantes. Cuando se estabilice la pantalla, guarde los ángulos X1 e Y1 compensados automáticamente.
    Pulse [YES] para guardar los ángulos de inclinación X1 e Y1. Aparece en pantalla la nueva constante de corrección.



11. Compruebe que los valores están dentro del rango de ajuste.
    Si las dos constantes de corrección están incluidas en el rango 400±30, seleccione [YES] para renovar el ángulo de corrección. Vuelve a aparecer en pantalla <Const.Instr>. Continúe con el paso 12.
    Si los valores no están incluidos en el intervalo de ajuste, seleccione [NO] para cancelar el ajuste y volver a <Const.Instr.>. Póngase en contacto con el representante de Sokkia para realizar el ajuste.

Documento descargado de www.komerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Segunda revisión

12. Pulse **{↵}** en <Const.Instr>.

13. Espere unos instantes. Cuando se estabilice la pantalla, lea los ángulos X3 e Y3 compensados automáticamente.

14. Gire la parte superior del instrumento 180°.

15. Espere unos instantes. Cuando se estabilice la pantalla, lea los ángulos X4 e Y4 compensados automáticamente.

16. Es ahora cuando se calculan los siguientes valores de desplazamiento (error del punto cero de inclinación).
    DesplazamientoX = (X3+X4)/2
    DesplazamientoY = (Y3+Y4)/2
    Si los dos valores de desplazamiento se encuentran en el rango ±20", el ajuste ha terminado.
    Pulse **{ESC}** para regresar a <Const.Instr>.

    Si alguno de los valores de desplazamiento (DesplazamientoX, DesplazamientoY) no se encuentran en el intervalo ±20", repita los procedimientos de revisión y de ajuste desde el principio. Si, después de repetir la revisión 2 o 3 veces, la diferencia sigue estando fuera del rango ±20", pida al representante de Sokkia que realice el ajuste.

Documento descargado de www.kohnerlabrana.cl

26.4 Colimación

Esta opción permite medir el error de colimación del instrumento de forma que el SET pueda corregir las observaciones posteriores de una cara. Para medir el error, realice observaciones angulares con las dos caras.

▶Procedimiento

1. Acceda a la pantalla <Collimador>.
   En la pantalla del modo Config, seleccione “Const.Instr.” y luego “Collimador”.

2. Observe el punto de referencia de la cara 1.
   Observe el punto de referencia de cara 1 y pulse [✓].

3. Gire el instrumento 180°. Observe el mismo punto de cara 2 y pulse [✓].



4. Configure la constante.
   Pulse [YES] para configurar la constante.

   • Pulse [NO] para descartar los datos y regresar a <Colimación>.

Documento descargado de www.kollnerlabana.cl

26.5 Retículo

▶PROCEDIMIENTO Revisión 1: Perpendicularidad del retículo con respecto al eje horizontal

1. Nivele cuidadosamente el instrumento.
2. Alinee un objetivo bien visible (el borde de un tejado, por ejemplo) en el punto A de la línea del retículo.



3. Use el tornillo de movimiento preciso para alinear el prisma y el punto B en una línea vertical. Si el objetivo se mueve paralelamente a la línea vertical, no es necesario ningún ajuste. Si su movimiento lo desvía de la línea vertical, pida al técnico de Sokkia que lo ajuste.



Documento descargado de www.kollerlabrana.cl

▶PROCEDIMIENTO Revisión 2: Posición vertical y posición horizontal de la línea del retículo

- Realice el procedimiento de revisión bajo unas buenas condiciones de visibilidad.

1. Instale un prisma en un punto situado a una distancia horizontal del SET de, aproximadamente, 100 m.

2. Nivele cuidadosamente el instrumento y enciéndalo.

3. Cuando se muestre la pantalla del modo Leer y el anteojo mire hacia la izquierda, observe el centro del prisma y lea el ángulo horizontal A1 y el ángulo vertical B1.
   Ejemplo: Ángulo horizontal A1=18° 34' 00"
   Ángulo vertical B1=90° 30' 20"

4. Cuando el anteojo mire hacia la derecha, observe el centro del prisma y lea el ángulo horizontal A2 y el ángulo vertical B2.
   Ejemplo: Ángulo horizontal A2=198° 34' 20"
   Ángulo vertical B2=269° 30' 00"

5. Realice los cálculos:
   A2-A1 y B2+B1
   Si A2-A1 está dentro de 180°±20″ y B2-B1 está dentro de 360°±40″, no es necesario realizar ningún ajuste.
   Ejemplo: A2-A1 (Ángulo horizontal)
   =198° 34' 20"- 18° 34' 00"
   =180° 00' 20"
   B2-B1 (ángulo vertical)
   =269° 30' 00" + 90° 30' 20"
   =360° 00' 20"
   Si, después de repetir la revisión 2 o 3 veces, la diferencia sigue siendo considerable, pida al técnico de Sokkia que realice el ajuste.

Documento descargado de www.kolherlabrana.cl

26.6 Plomada óptica

▶PROCEDIMIENTO Revisión

1. Nivele cuidadosamente el SET y coloque un punto topográfico exactamente en el centro del retículo de la plomada óptica.

2. Gire la parte superior 180° y revise la posición del punto de estación en el retículo.
   Si el punto de estación sigue estando centrado, no es necesario ningún ajuste.
   Si el punto de estación ya no está centrado en la plomada óptica, lleve a cabo el ajuste siguiente.



▶PROCEDIMIENTO Ajuste

3. Corrija la mitad de la desviación con el tornillo de nivelación del pie.



Documento descargado de www.manuelerlabrana.cl

4. Destape el retículo de la plomada óptica.

5. Utilice los 4 tornillos de ajuste de la plomada óptica para ajustar la mitad restante de la desviación, como se indica más abajo.
   Cuando el punto topográfico se encuentra en la parte inferior (superior) de la ilustración:
   Afloje ligeramente el tornillo de ajuste superior (o inferior) y, a continuación, luego apriete el tornillo de ajuste inferior (o superior) con la misma cantidad de vueltas para llevar el punto topográfico a un punto situado justo debajo del centro de la plomada óptica.
   (Se moverá hacia la línea en la figura de la derecha).



Si el punto topográfico está en la línea continua (o de puntos): Afloje ligeramente el tornillo de ajuste derecho (o izquierdo), y luego apriete el tornillo de ajuste izquierdo (o derecho) la misma cantidad para llevar el punto topográfico a un punto situado en el centro de la plomada óptica.



- No olvide que debe apretar los tornillos de ajuste exactamente la misma cantidad de vueltas, para que ninguno esté demasiado apretado.

6. Asegúrese de que el punto de estación sigue centrado en el retículo incluso cuando se gira la parte superior del instrumento. Si fuera necesario, vuelva a realizar el ajuste.



7. Vuelva a tapar el retículo de la plomada óptica.

Documento descargado de www.kollnerlabra.cl

26.7 Constante de la distancia aditiva

En la configuración de fábrica del SET, la constante K (constante de la distancia aditiva) está ajustada a 0. Aunque casi nunca se desvía, utilice una línea base con una precisión de distancia conocida para comprobar que la constante K está próxima a 0. Hágalo varias veces al año y siempre que los valores medidos por el instrumento empiecen a desviarse una cantidad constante. A continuación, se explica cómo llevar a cabo dichas revisiones.

- Los errores de configuración del instrumento y del prisma reflectante o de observación del prisma repercutirán en la constante de la distancia aditiva. Cuando lleve a cabo estos procedimientos, sea muy cuidadoso para evitar dichos errores.
- Configure la altura del instrumento y la del prisma de forma que sean idénticas. Si no dispone de ningún lugar plano, use un nivel automático para garantizar que las alturas son idénticas.

▶PROCEDIMIENTO Revisión

1. Busque un lugar plano en el que pueda seleccionar dos puntos que disten 100 m uno del otro.
   Monte el instrumento en el punto A y el prisma reflectante en el punto B. Determine un punto C en el punto medio entre A y B.



2. Mida 10 veces, con precisión, la distancia horizontal entre el punto A y el punto B. Calcule la distancia promedio.

3. Coloque el SET en el punto C y el prisma reflectante en el punto A.



4. Mida con precisión, 10 veces cada una, las distancias horizontales CA y CB. Calcule el promedio de cada una de las distancias.

5. Calcule la constante de la distancia aditiva K como se indica a continuación.
   K = AB - (CA+CB)

6. Repita los pasos 1 al 5 dos o tres veces.
   Si la constante de la distancia aditiva K se encuentra dentro del intervalo ±3 mm aunque sólo sea una vez, no es necesario ningún ajuste.
   Si siempre está fuera de dicho rango, pida al técnico de Sokkia que realice un ajuste.

Documento descargado de www.kolmerlabrana.cl

27.1 Equipo estándar

• Compruebe que cuenta con todo el equipo.



1 Unidad principal de SET 1
2 Batería (BDC46A)
SET210K/310K/510K 2
SET610K. 1
3 Cargador de baterías
(CDC68). 1
4 Cable de alimentación
(EDC113A/113B/113C) 1
5 Declinatoria (CP7). 1
6 Protector de la lente 1
7 Parasol de la lente 1
8 Plomada mecánica. 1
9 Bolsa de herramientas 1
10 Destornillador. 1
11 Escobilla de la lente 1
12 Clavija de ajuste. 2
13 Manual del operador 1
14 Paño de limpieza 1
15 Maleta de transporte (SC196) 1
16 Cinta de transporte. 1

Documento descargado de www.kollinkarana.cl

● Declinatoria (CP7)

Introduzca la declinatoria en su correspondiente ranura, afloje el tornillo de fijación y gire la parte superior del instrumento hasta que la aguja de la declinatoria corte las líneas indicadoras en dos partes iguales. En esta posición, la dirección de observación de la cara izquierda del anteojo indicará el norte magnético. Después de utilizarla, apriete el tornillo y saque la declinatoria de la ranura.



- La declinatoria es sensible a la influencia de imanes o metales próximos. Dicha influencia podría provocar fallos en la indicación precisa del norte magnético. No utilice el norte magnético indicado por esta brújula para la observación de la orientación de referencia.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

● Peso de la plomada

La plomada mecánica sirve, entre otras cosas, para configurar y centrar el instrumento cuando haga viento. Para utilizarla, desenrolle el cable y páselo a través de la pieza de enganche del cable (como se muestra en la figura) para ajustar su longitud. A continuación, cuélguelo del gancho que va sujeto al tornillo de centrado.



● Asa

Puede retirar el asa del instrumento. Para quitarla, afloje el tornillo de fijación del asa.



27.2 Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios son opcionales y se venden aparte del SET.
☞ Accesorios opcionales de la fuente de alimentación y del prisma: "27.3 Sistema de prismas" y "27.4 Sistema de alimentación eléctrica".

● Teclado inalámbrico (SF14)

SF14 simplifica y acelera la medición y la introducción de datos.
☞ Ubicación de las teclas de operación en el teclado inalámbrico: "4.1 Partes del instrumento", operación: "5.1 Teclas básicas"



Interfaz:	LED de infrarrojos modulados
Fuente de alimentación:	R03/AAA × 2(3V CC)
Rango de funcionamiento:	hasta 2 m (el rango de funcionamiento puede variar en función de las diferentes condiciones de funcionamiento)
Teclado:	37 teclas
Temperatura de funcionamiento:	-20 a 50 °C
Resistencia al agua y al polvo:	IPX4 (IEC60529: 2001)
Tamaño:	162 (A) × 63 (P) × 19 (Alt) mm
Peso:	aprox. 120 g (con pilas)

Documento descargado de www.kolimalibrana.cl

Cambio de las pilas

- Asegúrese de cambiar todas las pilas al mismo tiempo.
- Se deben utilizar todas las pilas alcalinas o todas las pilas de manganeso.
- Retire las pilas cuando el teclado no se vaya a utilizar durante mucho tiempo.

1. Sostenga el teclado inalámbrico con la cubierta de las pilas dirigida hacia usted.

2. Inserte el borde de una moneda en la muesca de la cubierta de las pilas y empuje la moneda para levantar la cubierta.



Introduzca una moneda para levantar la cubierta

3. Con cuidado, gire la moneda para abrir la cubierta.


Con cuidado, gire la moneda para abrir la cubierta

4. Coloque las dos pilas (R03/AAA). La dirección de las pilas viene indicada en el compartimiento de las pilas.

5. Alinee el borde recto de la cubierta con el borde recto del compartimiento de las pilas. Empuje hacia abajo en las zonas señaladas con flechas en la siguiente ilustración para cerrar la cubierta.


Alinee el borde recto de la cubierta y el teclado

Documento descargado de www.komerlabrana.cl

- **Placa lateral con ranura para tarjeta (SCRC2A)**
  Dispone de una ranura para tarjeta CF.

  Para más detalles, consulte el modo de tarjeta en el manual del operador de la serie 10 (Función adicional).

- **Lente de ocular de anteojo (EL6)**
  Para el SET610K
  Aumentos: 30X

- **Lente de ocular de anteojo (EL7)**
  Aumentos: 40X
  Campo visual: 1° 20'

- **Ocular diagonal (DE25)**
  El ocular diagonal está especialmente indicado para realizar observaciones próximas al nadir y en espacios estrechos.
  Aumentos: 30X

  

  Después de quitar el asa del SET, afloje el tornillo de fijación para retirar el ocular del anteojo. A continuación, atornille la lente diagonal en su sitio.
  ☞ Método de extracción del asa: "27.1 Equipo estándar"

- **Filtro solar (OF3A)**
  Cuanto observe prismas y existan reflejos (en las observaciones solares, por ejemplo), fíjelo a la lente del objetivo del SET para proteger su interior y los ojos del usuario. No hace falta quitar el filtro, puede levantarse, a modo de visera.

  

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

- **Cable de la impresora (DOC46)**

Gracias al cable de impresora DOC46, el SET puede conectarse a una impresora Centronics compatible con ESC/PTM. Esto permite volcar los datos del SET directamente a una impresora.

- **Unidad de pilas (BDC55)**
- **Plomada láser (LAP1)**

Cuando se utiliza la plomada láser (LAP1), se emite un láser desde el fondo de la unidad principal que facilita la colocación del instrumento sobre el punto de estación.
La unidad de pilas (BDC55) es la fuente de alimentación de la LAP1. Los botones de la BDC55 también puede utilizarse para accionar la LAP1.

Documento descargado de www.kolnerlabrana.cl

- **Cable de interfaz**

Conecta el SET a un ordenador para el volcado de datos.

Ordenador	Cable	Notas
IBM PC/AT o compatible	DOC26	Long.: 2 m. Números de clavija y niveles de señal: Compatible con RS-232C
	DOC 27	Conector D-sub: DOC26 25 clavijas (hembra) DOC27: 9 clavijas (hembra)
Otros ordenadores	DOC1	Sin conector para su conexión a un ordenador.

27.3 Sistema de prismas

- Dado que todos los prismas reflectantes y accesorios de Sokkia tienen tornillos estándar, se pueden combinar según sus objetivos.
- A continuación, se describen accesorios especiales (que se venden aparte).
- Como estos prismas (*2) están recubiertos de pintura fluorescente, son reflectantes cuando la luz es escasa.

- Cuando utilice un prisma reflectante equipado con un prisma para las mediciones de distancias y de ángulos, debe dirigir el prisma reflectante de la forma correcta y observar el centro del prisma con precisión.
- Cada prisma reflectante(*1) tiene un valor de constante propio de dicho prisma. Cuando cambie de prisma, no olvide cambiar el valor de corrección de la constante del prisma.
- Para usar el conjunto de tres prismas AP31 o AP32 como un solo prisma para medir distancias cortas, coloque el prisma reflectante AP01AR en el orificio de montaje del centro del soporte del prisma.



Documento descargado de www.manualslib.com

● **Prisma de 2 puntos (2RT500-K)**
Este prisma se utiliza en la medición por desplazamiento de dos distancias.



Note

- Si desea más información sobre los prismas de láminas reflectantes y dispositivos del prisma, póngase en contacto con el representante de Sokkia.

● **Adaptador de altura del instrumento (AP41).**
Ajuste el nivel del adaptador de altura del instrumento AP41 después de llevar a cabo los métodos de revisión y de ajuste del nivel tubular.
☞ “26.1 Nivel tubular”

Ajuste la plomada óptica del adaptador de altura del instrumento AP41 después de llevar a cabo los métodos de revisión y de ajuste de la plomada óptica.
☞ “26.6 Plomada óptica”

Para ajustar la altura del adaptador de altura del instrumento AP41, emplee dos tornillos de fijación. Confirme que la altura del instrumento “236” (mm) aparece en la ventana de ajuste de altura del instrumento.

Afloje los tornillos ① y gírela en sentido antihorario ②.
Mueva la pieza ③ hacia arriba o hacia abajo hasta ver la altura deseada para el instrumento en la ventana de ajuste ③. Después, gírela en el sentido horario y apriete los tornillos ⑤.



Documento descargado de www.soluciones.cl

- **Placa de ajuste (Serie WA)**

  Ajuste el nivel circular de la placa de ajuste del prisma después de llevar a cabo los métodos de revisión y de ajuste del nivel circular.

☞ “26.2 Nivel circular”

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

27.4 Sistema de alimentación eléctrica

Utilice su SET con las siguientes combinaciones de accesorios.

- Antes de usar la batería y el cargador, lea detenidamente sus manuales.
- No use nunca una combinación distinta a las indicadas a continuación, pues podría dañar el SET.

Los accesorios marcados con un asterisco (*) son los estándar.
El resto son accesorios opcionales (vendidos aparte).



Documento descargado de www.kollnerlabrana.com

● Equipos de alimentación externos

- Cuando utilice EDC14, EDC2A o BDC57, monte BDC46A en su posición para mantener el instrumento en equilibrio.
- Asegúrese de que el mechero del coche es de 12 V CC y que su terminal negativo tiene conexión de tierra. Utilícelo con el motor del coche en marcha.
- El EDC14 tiene un interruptor. Generalmente, aparece una marca roja en el interruptor. Si lo está visible, coloque el interruptor de modo que pueda poder verla.

  Cuando use la batería del coche, el interruptor cortará la corriente si los polos no están bien conectados.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

28. ESPECIFICACIONES

Anteojo

Longitud:	170 mm
Apertura:	45 mm (EDM: 48 mm)
Aumentos:	
SET210K/310K/510K:	30X
SET610K:	26X
Imagen:	Directa
Resolución:	
SET210K/310K/510K:	3"
SET610K:	3,5"
Campo de visión:	1°30'
Enfoque mínimo:	1,0 m
Tornillo de enfoque:	1 velocidad
Iluminación del retículo:	5 niveles de brillo

Medición de ángulos

Tipo de círculos horizontales y verticales:	Codificador absoluto giratorio
Unidades de ángulo:	Grad./Gon/Mil (seleccionable)
Lectura mínima en pantalla:	1" (0,0002 gon/0,005 mil)/5" (0,001 gon/0,02 mil) (seleccionable)
Precisión:	
SET210K:	2" (0,0006 gon/0,010 mil)
SET310K:	3" (0,0010 gon/0,015 mil)
SET510K:	5" (0,0015 gon/0,025 mil)
SET610K:	6" (0,0019 gon/0,030 mil)
(ISO 17123-3 :2001)	
Tiempo de medición:	Menos de 0,5 segundos
Compensador automático:	Encendido (V y H/V)/Apagado (seleccionable)
Tipo:	Sensor líquido de inclinación de 2 ejes
Lectura mínima en pantalla:	Acorde con el mínimo ángulo de medición mostrado en pantalla
Rango de compensación:	±3′
Modo de medición:	
Ángulo horizontal:	Derecha/izquierda (seleccionable)
Ángulo vertical:	Cenit/Horizontal 0° /Horizontal ±90° /% (seleccionable)

Documento descargado de www.kolonialabs.cl

Medición de distancia

Rango de medición: (Con un prisma reflectante/prisma de placa reflectante de Sokkia y en condiciones atmosféricas normales ***1**/***2** representa buenas condiciones atmosféricas)
Placa reflectante RS90N-K: 2,0 a 120 m (390 pies)
Placa reflectante RS50N-K: 2,0 a 50 m (160 pies)
Placa reflectante RS10N-K: 2,0 a 20 m (70 pies)
Prisma compacto CP01: 1,0 a 800 m (2.620 pies)
Prisma estándar AP01AR X 1: 1,0 a 2.400 m (7.870 pies)
1,0 a 2.700 m (8.850 pies) ***2**
Prisma estándar AP01AR X 3: 1,0 a 3.100 m (10.160 pies)
a 3.500 m (11.480 pies) ***2**
Prisma OR1PA con minisoporte: 1,0 a 500 m (1.640 pies)

Lectura mínima en pantalla:
Medición precisa, medición rápida: 0,001 m (0,01 pies)
Medición de seguimiento: 0,01 m (0,1 pie)
Distancia geométrica máxima: 4199,999 m (13779,52 pies)
Unidad de distancia: m/pies/pies de EE.UU./pulgadas (seleccionable)
Precisión:
(Con prisma) Medición precisa: ± (2 + 2 ppm X D) mm
Medición rápida: ± (5 +5 ppm X D) mm
(con prisma de placa reflectante)
Medición precisa: (4 +3 ppm X D) mm
Medición rápida: (5 + 5 ppm X D) mm
(D: distancia de medición; Unidades: mm)
Modo de medición: Medición precisa (simple/repetida/promedio)/ Medición rápida (simple/repetida)/Seguimiento (seleccionable)
Tiempo de medición:
Medición precisa: 2,8 segundos (2,4 segundos) + cada 1,6 segundos.
Medición rápida: 2,3 segundos (1,9 segundos) + cada 0,8 segundos.
Medición de seguimiento: 1,8 segundos (1,4 segundos) + cada 0,3 segundos.
*( ): Cuando la reserva EDM está activada (ON)

Documento descargado de www.karobrana.com

Origen de la señal: LED infrarrojo (clase 1 IEC 60825-1: 2001-1)
Corrección atmosférica:
Rango de entrada de temperatura:
- 30 a 60 °C (en incrementos de 1 °C)/ - 22 a 140 °F (en incrementos de 1 °F)
Rango de entrada de presión
500 a 1.400 hPa (incrementos de 1 hPa)
375 a 1,050 mmHg (en incrementos de 1 mmHg)
14,8 a 41,3 pulgHg (en incrementos de 0,1 pulgHg)
Rango de introducción de ppm: -499 499 ppm (incrementos de 1 ppm)
Corrección de la constante del prisma: -99 a 99 mm (incrementos de 1 mm)
Curvatura terrestre y corrección de refracción:
No/Sí K=0,142/Sí K=0,20 (seleccionable)
Ajuste del factor de corrección: 0,5 a 2,0
Corrección de nivel del mar: No/Sí (seleccionable)

Alimentación
Alimentación eléctrica: Batería de iones de litio recargable BDC46A
Batería externa BDC57 (opción)
Indicador de estado de las baterías: 4 niveles
Autonomía a 25 °C:
Medición de distancias y ángulos:
aproximadamente 7,5 horas (Medición precisa simple = cada 30 segundos)
Sólo medición de ángulos:
aproximadamente 10 horas
Tiempo de carga a 25 °C: 2 horas aproximadamente (con CDC68)***3**
BDC46A Tensión nominal: 7,2 V
Rango de temperatura de almacenamiento: -20 a 35 °C
CDC68 Tensión de entrada:
con EDC113A/113C:110 a 240 V CC 50/60 Hz
con EDC113B:110 a 125 V CC 50/60 Hz
Rango de temperatura de carga: 0 a 40 °C
Rango de temperatura de almacenamiento: -20 a 65 °C

***1**: Ligera neblina, visibilidad aprox. 20 km, períodos de sol, leves destellos.
***2**: Sin neblina, visibilidad aprox. 40 km, cielo nublado, sin destellos.
***3**: El tiempo de carga puede incrementarse más de 2 horas cuando las temperaturas sean especialmente altas o bajas.

Documento descargado de www.kominfo.cl

General

Pantalla:	Pantalla gráfica LCD, 192 X 80 puntos
SET210K/310K/510K:	1 pantalla gráfica LCD en cada cara con iluminador
SET610K:	1 pantalla gráfica LCD con iluminador
Panel de control (teclado):	27 teclas (funcionamiento normal, encendido, luz) con iluminador.
Apagado automático:	5 niveles (seleccionable)
Memoria interna:	sobre 10.000puntos
Comunicación de datos:	Serie asíncrona, compatible con RS232C Compatible con Centronics (con DOC46) Impresora con modo ESC/PTM (función de emulación)
Sensibilidad de niveles:	
Nivel tubular:	SET210K/310K/510K:30"/2 mm SET610K: 40"/2 mm
Nivel circular:	10'/2 mm
Plomada óptica:	
Imagen:	Directa
Aumentos:	3X
Enfoque mínimo:	0,3 m
Tornillo de movimiento horizontal y vertical:	
	SET210K: 2 niveles SET310K/510K/610K: 1 nivel
Temperatura de funcionamiento:	-20 a 50 °C
Temperatura de almacenamiento:	-30 a 70 °C
Resistencia al agua y al polvo:	IP66 (IEC 60529: 2001)
Altura del instrumento:	236 mm desde la parte inferior de la base nivelante 193 mm a partir del recipiente de la base nivelante
Tamaño (con asa):	
SET210K/310K/510K:	165 (A) X 180 (P) X 341 (Alt.) mm
SET610K:	165 (A) X 173 (P) X 341 (Alt.) mm
Peso (con asa y batería incluidas):	
SET210K/310K/510K:	5,2 kg (11,5 libras)
SET610K:	5,1 kg (11,2 libras)

Documento descargado de www.kolmerabrana.cl

Interferencia con frecuencias de radio

ADVERTENCIA: Cualquier cambio o modificación de la unidad sin previo consentimiento de la parte responsable, podría invalidar la autorización de uso del aparato.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple los requisitos para aparatos digitales de la Clase A establecidos en el Apartado 15 de las Normativas de la CCF. Estos requisitos han sido establecidos para controlar las emisiones nocivas que pudiera generar el aparato en funcionamiento en un entorno comercial. Este equipo puede generar, utilizar e irradiar energía con frecuencia de radio. Puede causar interferencias en comunicaciones por radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones del manual. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede generar interferencias, en cuyo caso el usuario será el único responsable de las consecuencias derivadas de dichas interferencias.

Notice for Canada
This Class A digital apparatus meets all requirements of Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la Class A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Documento desarrollado
www.kollnerlabrama.com

Declaración de Conformidad CE

SOKKIA

CE Conformity Declaration
in accordance with EMC Directive 89/336/EEC of the European Community

We herewith declare that the undermentioned instrument, in view of its design and type of construction, fully complies with the relevant basic radio interference requirements of the EMC Directive.
Should the instrument be modified without agreement, this declaration becomes invalid.

Instrument Description: Reflectorless Total Station (Surveying Instruments)

Model Name : SET210K,SET310K,SET510K,SET610K

Relevant EC Directive: EMC Directive (89/336/EEC)
Version: 92/31/EEC, 93/68/EEC

Applied
Harmonized Standard: EMI EN55022 1998+A1:2000+A2:2003
EMS EN61000-6-2 1999
EN61000-6-2 2001

Date: 04-07-2005
Firm: SOKKIA B.V.
Address: Industrieterrein De Vaart, Damsluisweg 1, NL-1332 EA Almere

Representative's Signature:

Name of Representative : Jan van der Weijden
Representative's position : Managing Director

Documento descargado de www.konerlabrana.cl

CE Conformity Declaration

in accordance with EMC Directive 89/336/EEC of the European Community

We herewith declare that the undermentioned instrument, in view of its design and type of construction, fully complies with the relevant basic radio interference requirements of the EMC Directive.
Should the instrument be modified without agreement, this declaration becomes invalid.

Instrument Description: Wireless keyboard

Model Name : SF14

Relevant EC Directive: EMC Directive (89/336/EEC)
Version: 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC

Applied Harmonized Standard: EMI EN55022 Class B:1994 +A1:1995+A2:1997

EMS IEC61000-4-2:1999, IEC61000-4-3:1995, ENV50204:1995, IEC61000-4-4:1995, IEC61000-4-8:1993

Documento descargado de www.kollnerlabrand.com

Date: 07 November 2005

Firm: SOKKIA B.V.

Address: Industrieterrein De Vaart, Damsluisweg 1, NL-1332 EA Almere

Representative's Signature:

Name of Representative : Jan van der Weijden

Representative's position : Managing Director

30.1 Indexación manual del círculo vertical mediante mediciones de la cara izquierda y de la cara derecha

El índice 0 del círculo vertical del SET tiene una precisión próxima al 100%. Sin embargo, cuando hace falta realizar mediciones de ángulos de alta precisión, puede eliminar cualquier imprecisión del índice 0 como se explica a continuación.

- Si se corta la alimentación eléctrica, la indexación del círculo vertical no es eficaz. Vuelva a hacerla cada vez que encienda el instrumento.

▶PROCEDIMIENTO Indexación manual del círculo vertical

1. Seleccione “Condic.Obs.” en <Config>. Configure “V manual” (método de indexación de círculo vertical) como “Si”.
2. Vaya a la pantalla del modo Leer. El ángulo vertical V1 aparece bajo “Obs. CD”.
3. Nivele cuidadosamente el instrumento.
4. Observe, con precisión, un prisma claro a una distancia de cerca de 30 m, en dirección horizontal, de la cara izquierda del anteojo. Pulse [✓]. El ángulo vertical V2 aparece bajo “Obs. CI”.
5. Gire la parte superior 180° y fíjela. Después, ponga el anteojo en la posición de la cara derecha y observe, de forma precisa, el mismo prisma. Pulse [✓]. Aparecen en pantalla el ángulo vertical y el horizontal. Aquí termina el procedimiento de indexación de círculo vertical.

Documento descargado de www.kollnerlabrana.cl

Documento descargado de
www.kollnerlabrana.cl

Documento descargado de
www.kollnerlabrana.cl

SOKKIA Customer Service

SOKKIA CO.,LTD.
http://www.sokkia.co.jp/english/
INTERNATIONAL SALES DEPT.
260-63, HASE, ATSUGI, KANAGAWA, 243-0036 JAPAN
PHONE +81-46-248-7984 FAX +81-46-247-1731

Documento descargado de
www.kollnerlabrana.cl

2ª ed. 03-0603 Impreso en Japón
©2006 SOKKIA CO., LTD.